

# ស្ថើនគន់បែងចាយការព្រមទាំង

**EDUSCOPE 3000**

Digital Storage Oscilloscope (GME 236)

ផ្នែកសំណូលដោយ ក្រុមហ៊ុន បី សាយអិនជីបីក អិនស្រុមិន (BSI)

សូមគោរពជាប្រធានដល់លោកក្រុមក្រុម សិស្សានសិស្ស និងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ នៅយបានប្រាប់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុន

ី សាយអិនដីហើក អិនស្រួមិន (BSI) ) យើងខ្ញុំ ប្រសិទ្ធភាពសៀវភៅការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ខបករណ៍នេះ ជាតិ

ការសារឡាតាំងគោលចំណុចយំណូលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ជាតិសេសលោកក្រុមក្រុម សិស្សានសិស្ស ដើរ

ការបង្រៀន និង ផ្លូវការយោងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ការប្រសិទ្ធភាពសៀវភៅការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ខបករណ៍នេះ និងការថែកជួននេះ ក្រុមហ៊ុន មិនមានការទទួលកំណត់ឡើយ។

ការប្រសិទ្ធភាពនេះ ជាការចូលរួមចំនោះការដឹកជញ្ជូនយុទ្ធផល ក្នុងការបង្រៀន ក្នុងការជួយក្នុងការបង្រៀនប្រសិទ្ធភាព

ការបង្រៀនរបស់លោកក្រុមក្រុម និងការសិក្សារបស់ប្រព័ន្ធសិស្សានសិស្ស ពេលប៉ុន្មោះ។

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ សុំអភិយាទាសាខុកជាមុននូវកាល់កំហុសផ្ទាល់ទៅដឹកជញ្ជូនយុទ្ធផលការងារនៃការប្រ

សិទ្ធិនេះ។ សូមលោកក្រុមក្រុម សិស្សានសិស្ស ទាំងអស់គ្នា មែនត្រូវយោតយល់ និងអធ្យារស្រីយ។

នៅក្នុងករណីដែលលោកក្រុមក្រុម សិស្សានសិស្ស មានបញ្ហាក្នុងការប្រើប្រាស់ខបករណ៍នេះ សូមជួយទៅនាក់ទំនង

មកការនៃអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដូចខាងក្រោម៖

### **ក្រុមហ៊ុន ី សាយអិនដីហើក អិនស្រួមិន (BSI)**

ធ្វើឡើង ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ និងអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ

ទូរសព្ទ ០៩៣ ៩០២ ០៨៨

អីមែល [info@bsi-kh.com](mailto:info@bsi-kh.com)

គេហទំនាក់រ [www.bsi-kh.com](http://www.bsi-kh.com)

គេហទំនាក់រ YouTube [www.youtube.com/bsicambodia](https://www.youtube.com/bsicambodia)

## តារាងមាតិកា

តារាងមាតិកា.....	ii
1. ឥម្ភរករសុវត្ថិភាពទូទៅ.....	1
2. លម្អិតណ្ហិកាត និងនិមិត្តសញ្ញា.....	2
3. លម្អិតកែប្រែ.....	5
4. សៀវភៅការណែនាំអូកបូច្ចាស់យោគ្យី.....	6
ការណែនាំអូថនាសម្បន្តនៃ Oscilloscope.....	7
បន្ទះខាងមុខ .....	7
បន្ទះចំហេងខាងស្តាំ .....	8
បន្ទះខាងក្រោម .....	9
តំបន់ គ្រប់គ្រង (គ្រប់ចុច និងបិច្ចុង) .....	10
ការណែនាំចំណុចប្រទាក់អូកបូ.....	11
របៀបអនុវត្តការគ្រឿនិតិត្រទូទៅ.....	13
របៀបអនុវត្តការគ្រឿនិតិត្រមុខងារ .....	13
របៀបអនុវត្តសំណងការសើបអង់ត .....	14
របៀបកំណត់ Probe Attenuation Coefficient.....	15
របៀបប្រើ Probe ដោយសុវត្ថិភាព .....	16
របៀបអនុវត្តការគ្រឿនិតិត្រមុខងារ .....	16
ការណែនាំអូថនាបញ្ជាក់ .....	16

ការណែនាំអំពីប្រព័ន្ធដៃក.....	17
ការណែនាំអំពីប្រព័ន្ធTrigger.....	18
<b>5. សេវាឯករណែនាំអំពីប្រព័ន្ធសំគាល់កម្រិតខ្ពស់.....</b>	<b>20</b>
របៀបកំណត់ប្រព័ន្ធVertical.....	21
របីមិនដារ Mathematical Manipulation.....	25
ការប្រើប្រាស់មុខងារ FFT .....	27
ការប្រើប្រាស់ VERTICAL POSITION និង VOLTS/DIV Knobs.....	32
របៀបកំណត់ប្រព័ន្ធ Horizontal .....	32
របៀបកំណត់ប្រព័ន្ធ Trigger .....	35
របៀបដំណើរការមិនយមុខងារ.....	42
របៀបអនុវត្តការដំឡើងគូ.....	42
របៀបកំណត់ប្រព័ន្ធបង្ហាញ .....	44
របៀបភ្នាក់ទឹក និងរលិកច្រង់រលក .....	49
របៀបចត់/ចាក់ទម្រង់រលក .....	52
របៀបអនុវត្តការកំណត់មុខងារប្រព័ន្ធឌីជីថយ .....	57
របៀបភាស់ដោយស្ម័យប្រវត្តិ .....	69
របៀបភាស់ដោយប្រើទស្សនក្រសិទ .....	73
របៀបប្រើប្រាស់ Autoscale.....	78
របៀបប្រើប្រាស់ជីថយ Built-in .....	80
របៀបប្រើ Executive Buttons .....	81
<b>6. ការធ្វើបទបង្ហាញ.....</b>	<b>83</b>

ឧចាបរណ៍ទី 1: កាស់សីត្រូល់សាមញ្ញ .....	83
ឧចាបរណ៍ទី 2: ទទួលបានអំពីទេរគុងសៀវភៅកស់ .....	84
ឧចាបរណ៍ទី 3: ការចាប់យកសីត្រូល់ទៅមួយ .....	85
ឧចាបរណ៍ទី 4: វិភាគពីមានលម្អិតនៃសីត្រូល់ .....	86
ឧចាបរណ៍ទី 5: ការអនុវត្តមុខងារ X-Y .....	88
ឧចាបរណ៍ទី 6: Video Signal Trigger.....	89
<b>7. ការដារៈស្រាយបញ្ហា.....</b>	<b>91</b>
<b>8. លក្ខណៈបច្ចេកទេស.....</b>	<b>92</b>
លក្ខណៈបច្ចេកទេសទូទៅ .....	98
<b>9. ខបសម្ព័ន្ធ .....</b>	<b>100</b>
ខបសម្ព័ន្ធ A: ការឆ្លាប់មកជាមួយ .....	100
ខបសម្ព័ន្ធ B: ការថែទាំ និងសម្ងាត់ទូទៅ .....	100
ខបសម្ព័ន្ធ C: សៀវភៅកស់ណានាំអំពី Probe.....	101
លក្ខណៈបច្ចេកទេស .....	101
ការថែទាំ Probe .....	102
<i>Low-Frequency Probe Compensation.....</i>	<i>102</i>
ខ្សែការងារអំពីការអភិបរមា (VDC + Peak AC).....	102
ខ្សែផ្ទើរស់ Probe .....	103

## 1. តម្រូវការសរើត្តិភាពទួទេ

មុនពេលប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នការណែនាំប្រព័ន្ធប្រយ័ត្នសរើត្តិភាពខាងក្រោម ដើម្បីធ្វើសរើសការងាររបស់ការងារដែល  
ភាពពីកម្មាន និងការពារជិតជានេះ ប្រចាំថ្ងៃដែលភ្លាមៗពីការខែចាន។  
ដើម្បីធ្វើសរើសការងារត្រូវការស្នើសុំដែលភាពពីកម្មាន ជិតជានេះត្រូវបានប្រើប្រាស់តួនាទីដែលបានបញ្ជាក់ចុះឈ្មោះ។

មានវគ្គមុខបច្ចេកទេសដែលមានលក្ខណៈសម្រួលត្រូវបានផ្តល់ទៅដើម្បីបានអនុវត្តការរំចំបាន។

**ដើម្បីធ្វើសរើសការងារត្រូវការស្នើសុំបញ្ជាក់ចុះឈ្មោះ:**

- ភ្លាមៗការស្នើសុំបង្កើតឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ឬដីនការស្នើសុំបង្កើតត្រូវត្រូវទៅនឹងដំណាក់កាលដី។  
សូមកំណត់ចុះឈ្មោំដើម្បីណាក់កាលវិវីតាន។
- ប្រើប្រាយចាមពលត្រឹមត្រូវ។ ប្រើប្រាយចាមពលដែលផ្តល់តួនាទីដែលភ្លាមៗសិតិ៍ពិត៌ម្ភ និងមានការបញ្ជាក់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃ។
- ភ្លាមៗប្រុងចិត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ នៅពេលដែលការស្នើសុំបង្កើត ប្រើប្រាយសំមុខត្រូវបានភ្លាមៗទៅប្រកបដូល សូមកំណត់  
និងត្រូវការស្នើសុំបង្កើត ប្រើប្រាយសំមុខដោយចែងក្នុង។
- សិតិ៍ពិត៌ម្ភមានមូលដ្ឋាន។ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានភ្លាមៗមកជាមួយនឹងខ្លួនប្រចាំថ្ងៃ។  
ដើម្បីធ្វើសរើសការងារក្នុងការស្នើសុំសិតិ៍ពិត៌ម្ភ និងត្រូវបានត្រឹមត្រូវ។  
នៅពេលដំណើរការដោយចាមពល AC វាទិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យរាយការស្នើសុំប្រកបដូលចាមពល AC ដោយផ្តាល់ទៅ ព្រាម៖  
ដើម្បីសាកលវិក និងខ្លួនដើម្បីបានភ្លាមៗជាមួយក្នុង ហើយចិត្តចូលរួមរាយការ។  
ដើម្បីធ្វើសរើសការងារក្នុងការស្នើសុំសិតិ៍ពិត៌ម្ភ ត្រូវបានខ្សោយដែលត្រូវបានត្រឹមត្រូវ។
- ពិនិត្យការវាយពេលវេលានីយោទនៃអស់។ ដើម្បីធ្វើសរើសការងារត្រូវការស្នើសុំក្នុង បូន្ថែក សូមពិនិត្យមើលការវាយពេលវេលានីយោទនៃអស់។  
សូមមើលសេវាដែលត្រូវបានបង្កើតប្រចាំថ្ងៃ។
- កំណើនការដោយត្រូវបានត្រឹមត្រូវ។ កំណើនការដោយត្រូវបានត្រឹមត្រូវ។
- ប្រើ Fuse ត្រឹមត្រូវ។ ប្រើប្រាយក្រោមពេលបានបញ្ជាក់ និងបញ្ចូលសំណង់ក្នុងក្រោមពេលបានបញ្ជាក់។
- ធ្វើសរើសការងារត្រឹមត្រូវ។ កំណើនការដោយត្រូវបានត្រឹមត្រូវ។
- កំប្រើប្រាយត្រូវការប្រសិនបើមានការសង្គម។ ប្រសិនបើមួយកសង្គមយុទ្ធសាស្ត្រ មុនពេលប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នដែលបានបញ្ជាក់។
- ប្រើ Oscilloscope បែស់អ្នកនៅក្នុងតំបន់ដែលមានខ្សោយបញ្ជូនបានលួយ។ ត្រូវប្រាកដថាបានបញ្ជាក់ដែលបានបញ្ជូនបានលួយ។
- កំណើនការក្នុងស្ថានការសិម។
- កំពើប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នបានបញ្ជាក់។
- រក្សាទ្វេជិតជានេះដែលបានបញ្ជាក់។

## 2. លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព និងនិមិត្តសញ្ញា

លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព

លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងសៀវភៅកែវិណាទំន់៖ លក្ខខណ្ឌខាងក្រាមអាចបង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅកែវិណាទំន់៖



**ការព្រមាន៖** ការព្រមានបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌ ឬការអនុវត្តដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានរូស ឬចាត់បង់រាយ ជីវិត។



**ការប្រឃុំប្រឃុំ៖** ការប្រឃុំប្រឃុំបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌ ឬការអនុវត្តដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានរូស ឬចាត់បង់ជំនួយ ជីវិតដើម្បី ឬប្រុងប្រាយទៅការ។

លក្ខខណ្ឌលើជិតធិន។ លក្ខខណ្ឌខាងក្រាមអាចបង្ហាញលើជិតធិនន់៖

គ្រោះថ្វាក់ ឬបង្ហាញចាមានរូស ឬគ្រោះថ្វាក់អាចកើតឡើងភាមរបៈ។

ការព្រមាន៖ ឬបង្ហាញចាមានរូស ឬគ្រោះថ្វាក់អាចចូលជិតណ៍ការព្រមាន។

ប្រឃុំ៖ ឬបង្ហាញពីការខួចខាតដែលអាចកើតមានចំពោះខាងក្រោម ឬប្រុងបង្ហាញស្ថិតិសុខ ឬបង្ហាញស្ថិតិសុខ។

និមិត្តសញ្ញាសុវត្ថិភាព

និមិត្តសញ្ញានៅក្រោមជិតធិន។ និមិត្តសញ្ញាពីការបង្ហាញលើបង្ហាញទៅក្នុងជិតធិន៖



រូលគ្រោះថ្វាក់



យោងទៅសៀវភៅកែវិណា



ច្រកចាំស់ការពារ



ចាំស់ Chassis



តែសចាំស់

ដើម្បីរៀះសម្រាការខួចខាតអាយុយ និងការពារការខួចខាតជិតធិន និងខែករណ៍ដែលបានឆ្កាប់ សូមអានដោយ ប្រឃុំប្រឃុំនៅក្នុងសុវត្ថិភាពខាងក្រាមមុនពេលប្រើប្រាស់ខ្លួន។ ជិតធិននេះអាចប្រើបានកំនែនក្នុង កម្ពុជីដែលបានបញ្ជាក់បើណ្តូរកោះ។



**ការព្រមាន៖**

នាន់លទាំងពីរនៃ oscilloscope តិចនៃធាថិជាយអតិសនឹះ ហណ្តាយទូររាបប្រកាសយកមូលធ្វើរួមចំណុចទៅរារស៊ីលី

នៃង។ ដើម្បីការពារសៀវភៅ ដើម្បីសិក្សាណៃខ្លួន 2 មិនត្រូវបានចិត្តទៅក្នុង DC ដែលមិនធាតិពីត្សាន 2 ធ្វើនូវការ។




**ការព្រមាន៖**

ហណ្តាយទូររាបប្រកាសយកមូលធ្វើរួមចំណុចទៅរារស៊ីលី ដើម្បីសិក្សាណៃខ្លួន 2 មិនត្រូវបានចិត្តទៅ


## ក្រិម DC ដែលមិនធាន់ពីថ្វា 2 ផ្សេងៗទៅទៅ

ដោយក្រាមនៃការតភ្តាប់ខ្សែដៃ oscilloscope:



ដោយក្រាមនៃការតភ្តាប់ខ្សែដៃ oscilloscope ប្រើប្រាស់ត្រូវបានតភ្តាប់ទៅកុំព្យូទ័រដែលជំណើរការដោយ AC

តាមរយៈច្រក:



ការមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យវាសំចាយណល AC នៅពេលដែល oscilloscope ត្រូវបានបំពាក់ដោយ AC ឬនៅពេលដែល oscilloscope បានតាមណលឯកត្រូវបានតភ្តាប់ទៅកុំព្យូទ័រដែលជំណើរការដោយ AC តាមរយៈច្រក។

### ការព្យូទ័រ:

ដើម្បីធ្វើសវាងការដែលប្រើបានត្រូវបានបំពាក់ដោយ AC នៅពេលដែលស្អាប់ប្រើបាន oscilloscope តានតភ្តាប់លើសពី 42V peak (30Vrms) ឬនៅលើសពីលើសពី 4800VA សូមចំណាំតុខាងក្រោម៖

- ប្រើប្រាស់ស្ថិតិស្និក នៅពេលដែលស្អាប់ប្រើបាន oscilloscope និងពេលវេលាដំមុខប៉ុណ្ណោះ។
- ពិនិត្យគ្រឹងបន្ទូមដូចជាប្រជាប់ស្ថិតិមុនពេលប្រើបាន ហើយជំនួសរាបសិនបើមានការខួចខាតណាមួយ។
- ដកប្រជាប់ស្ថិតិ ពេលនិងគ្រឹងបន្ទូមដែលត្រូវបានប្រើបាន។
- ដោះខ្សែ USB ដែលតភ្តាប់ oscilloscope និងកុំព្យូទ័រ។
- មិនត្រូវប្រើប្រាស់បញ្ហាលាងលើកម្រិតនៃខបករណកនោះទេ ព្រមទាំងនៃប្រជាប់ស្ថិតិនឹងបញ្ហាលាងដោយដាក់ទៅ oscilloscope ។ ប្រើបាយប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលការស្នើបង្គតត្រូវបានកំណត់ជា 1: 1 ។

- កំប្រើខបករណ៍ភ្លាប់ BNC ប្រើដៃនៃលណាតត្រជាង។
- កំបញ្ចូលវគ្គលោហេទេសីក្សុងខបករណ៍ភ្លាប់។

### 3. លក្ខណៈទីទៅ

- Bandwidth: 30MHz;
- Sample rate(real time): Up to 250MS/s;
- Dual channel, 10K points on each channel for the Record length;
- Autoscale function;
- smart design body;
- 8 inch high definition TFT display (800 x 600 pixels);
- Built-in FFT function;
- Pass/Fail Function, optically isolated Pass/Fail output;
- Waveform record and playback;
- VGA port (optional);
- Various triggering function;
- USB, LAN communication ports;
- Built-in Chinese and English help system;
- Multiple language support.

#### 4. សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់យោង

ជំពូកនេះនឹងយាយអំពីប្រធានបទខាងក្រោមដាច់ម្វោង៖

- ការណែនាំអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃ oscilloscope
- ការណែនាំអំពីចំណុចប្រាក់អ្នកប្រើ
- របៀបអនវត្ថុការក្នុងពិនិត្យទួទេ
- របៀបអនវត្ថុការក្នុងពិនិត្យមុខងារ
- របៀបបង្កើតសំណងការសិក្សាបង្កើត
- របៀបកំណត់probe attenuation coefficient
- របៀបបង្កើតសំណងការសិក្សាបង្កើត
- ការណែនាំអំពីប្រព័ន្ធបញ្ហា
- ការណែនាំអំពីប្រព័ន្ធដំឡើង
- ការណែនាំអំពីប្រព័ន្ធទ្រួល

## ការណែនាំអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃ Oscilloscope

នៅពេលដែលអ្នកទទួលបាន oscilloscope ប្រភេទដើម្បី អ្នកត្រូវព័ត៌មានលម្អិតបន្ទាន់ខាងមុខរបស់វា ជាមុនសិន។ ដំឡើងនេះ: ធ្វើឱ្យមានការពិពណ៌នាសាមញ្ញអំពីប្រព័ន្ធការ និងមុខងារនៃបន្ទាន់ខាងមុខនៃ oscilloscope Edscope 3000 ដែលអាចឱ្យអ្នកស្តាមូយការប្រើប្រាស់ oscilloscope បាន។ ព័ត៌មានខាងក្រោមនេះ នឹងរួមទៅលើបញ្ជីប័ណ្ណ។


### បន្ទាន់ខាងមុខ

Eduscope 3000 ផ្តល់នូវបន្ទាន់ខាងមុខដែលមានមុខងារធ្វើដោយគ្នាដែលអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបញ្ចប់។

ប្រព័ន្ធការមូលដ្ឋានមួយចំនួនរបស់បុគ្គលិក ដែលក្នុងនោះបីគុណ និងបីគុណរួចរាល់មុខងារត្រូវបានរួមបញ្ចូល។

បីគុណមានមុខងារស្របដែលនឹង oscilloscopes ធ្វើដោយគ្នា។ បីគុណចំនួន 5 (F1 ~ F5) នៅក្នុងជ្រូនុយនៅរួចរាល់ខាងស្តាំ នៃអេក្រង់បង្ហាញ ឬនៅក្នុងជ្រូនុយកេក្រាមអេក្រង់បង្ហាញ (H1 ~ H5) តើជាបីគុណប្រើសវិសមីនុយ ដែលតាមរយៈនោះអ្នក

អាចបញ្ចប់មីនុយមុខងារធ្វើដោយគ្នា ឬទទួលបានកម្មវិធីមុខងារជាក់លាក់មួយដោយធ្វាក់។



រូប 4-1 បន្ទាន់ខាងមុខ

Keterangan:

1. Power on/off

2. Display area
3. Control (key and knob) area
4. Probe Compensation: Measurement signal(5V/1KHz) output
5. EXT Trigger Input
6. Signal Input Channel
7. Menu off

### បន្ទះចំណែកខាងស្តាំ



រូបភាពទី 4-2 បន្ទះចំណែកខាងស្តាំ

### ការពិពណ៌នា៖

1. USB Host port: វាប្រើបានប្រើដើម្បីធ្វើផ្ទេរទិន្នន័យនៅពេលដែលខ្លួនឯង USB ទាន់ក្រោត្រាប់ទៅ oscilloscope មាតិទុកចាត់ "host device"។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រើប្រាស់ដើម្បីរក្សាទុកនិងកសារទម្រង់រលកចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន

USB ។

2. ចេកខ្លួនឯង USB: វាប្រើបានប្រើដើម្បីធ្វើផ្ទេរទិន្នន័យនៅពេលដែលខ្លួនឯង USB ទាន់ក្រោត្រាប់ទៅ oscilloscope មាតិទុកចាត់ "ខ្លួនឯងទាសករ"។ ឧទាហរណ៍៖ ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅពេលត្រួតពិនិត្យការងារ

oscilloscope ដោយ USB ។

3. ច្រក COM/VGA (ជើរធម្ម៌ស): ដើម្បីត្រួតព័ត៌មាននៃការងារនៅលើប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើង ឬដើម្បីត្រួតព័ត៌មាននៃការងារនៅលើប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើង។
4. ច្រកនៃលទ្ធផលសិក្សា ឬ trigger output & Pass/Fail output
5. ច្រក LAN: ច្រកបណ្តាល ដែលអាចច្បាប់បានប្រើដើម្បីត្រួតព័ត៌មានកំណត់ឡើង។

#### បន្ទះខាងក្រោម




រូបភាពទី 4-3 បន្ទះខាងក្រោម

#### ការពិពណ៌នា៖

1. Handle
2. Air vents
3. AC power input jack
4. Fuse
5. Foot stool (which can adjust the tilt angle of the oscilloscope)

## ពំបន់ គ្រប់គ្រង (គ្រប់ចុច និងបូតុង)



រូបភាព 4-4 ទិន្នន័យទូទៅនៃគ្រប់ចុច

### ការពិពណ៌នា៖

1. Menu option setting: H1~H5ការកំណត់ជូនធសម្រួលឯង៖ H1~H5
2. Menu option setting: F1~F5ការកំណត់ជូនធសម្រួលឯង៖ F1 ~ F5
3. Menu off: turn off the menuបិទមីនឯង៖ បិទមីនឯង
4. M knob (Multipurpose knob): នៅពេលដែលនិមិត្តសញ្ញាណយលចឡើងក្នុងមីនឯង វាបង្ហាញថាអ្នកអាចបង្កើល  
M knob ដើម្បីប្រើប្រាស់ដឹសមីនឯង ប្រកំណត់តម្លៃ។ អ្នកអាចចូចរាយដើម្បីបិទមីនឯងនៅខាងក្រោម។
5. Function key area: សម្រួល 12 keys
6. ពំបន់គ្រប់គ្រងបញ្ហរដឹលមានគ្រប់ចុច 3 និង 4 knobs ។

"CH1 MENU" និង "CH2 MENU" គ្រូគ្នាទៅនឹងការកំណត់មីនឯងក្នុង CH1 និង CH2 គ្រប់ចុច "Math"


សំដែលីមីនឯងអាជីវកម្ម មីនឯងអាជីវកម្មមានប្រពិបត្តិការប្រាំមួយប្រភេទ រួមមាន CH1-CH2, CH2-CH1,

CH1+CH2, CH1\*CH2, CH1/CH2 និង FFT។ ចូរក្នុងពីរ "ទីតាំងបញ្ហរ" គ្រប់គ្រងទីតាំងបញ្ហរនៃ CH1 / CH2

និងពីរ "VOLTS / DIV" មាត្រានុល់គ្រត់ពិនិត្យនៃ CH1, CH2 ។

7. តិចបន្តត្រប់ត្រងផ្ទុកដើលមានត្រប់ចុច 1 និង 2 knobs ។ ទីតាំងកេស់ត្រប់ត្រងបូពុន "ទីតាំងផ្ទុក" មួលដ្ឋាននៅលើផ្សាត់ត្រង "SEC/DIV" តិន្នះ: "HORIZ MENU" សំដើរលើមីនុយការកំណត់ប្រព័ន្ធមូលដ្ឋាន។
8. កន្លែងបញ្ជាTrigger ជាមួយនឹងត្រប់ចុច 3 និង 1 knob។  
 បូពុន "TRIG LEVEL" តិដើម្បីកែតម្រូវឱ្យលើ trigger ។ ត្រប់ចុច 3 ផ្សេងទៀតសំដើរលើការកំណត់ប្រព័ន្ធ trigger ។

### ការកំណត់ចំណុចប្រព័ន្ធក្នុងក្រុមហ៊ុន



រូបភាពទី 4-5 តិន្នន័យការនៃចំណុចប្រព័ន្ធក្នុងបញ្ហាលូ

### ការពិពណ៌នា៖

- ផ្តូបញ្ហាលូម្រោងរលក
- ស្ថានការនៃ trigger, រួមមាន:
  - ស្តីយប្រគ្លឹះ: របៀបស្តីយប្រគ្លឹះ និងទទួលបានទម្រង់រលកដោយមិនចាំបាច់ triggering ។
  - តិន្នះ: កេស់ត្រប់ត្រងការបើកបានបន្ទាន់ការកំណត់ប្រព័ន្ធ។
  - រួចរាល់: ទិន្នន័យនៃបញ្ហាលូtrigger ជាមួយត្រប់ត្រងបាប់យក និងរួចរាល់សម្រាប់ trigger ។
  - ស្ថាន: ចាប់យក និងបញ្ហាលូម្រោងរលកជាបន្ទូនបន្ទាប់។
  - បញ្ចប់: ការទិញទិន្នន័យបញ្ហាលូ។
- ត្រួនច T ណែនក្នុងបញ្ហាលូទីតាំងផ្ទុកសម្រាប់តិន្នះ។
- ត្រួនចបញ្ហាលូទីតាំង trigger នៅក្នុងអង្គចងចាំខាងក្រុង។

5. បន្ទាត់ចំនួចព័ត៌មានយោងពីរបង្ហាញពីទំហំនៃ window ព្រមីកការមិល។
6. រាបង្ហាញក្នុង trigger បច្ចុប្បន្ន និងបង្ហាញគេហទំនាក់នៃ window បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអង្គចងចាំខាងក្រុង។
7. រាបង្ហាញពីការកំណត់ពេលវេលា (សូមមើល "Config" នៅលើ P50)។
8. រាបង្ហាញចាមានចាស បញ្ជាប់ជាមួយ oscilloscope ។
9. ទម្រង់រលកនៃ CH1 ។
10. ទ្រនិចពណ៌ស្តាយបង្ហាញទីការក្នុងក្រឹមក្រុង trigger សម្រាប់ CH1 ។
11. ទីតាំងនៃការកំណត់ពេលវេលាដែលសម្រេចនូវក្រឹមក្រុងទ្រនិចបន្ទាត់ចំនួចព័ត៌មានយោង។
12. ទម្រង់រលកនៃ CH2 ។
13. ប្រកង់នៃសញ្ញា trigger នៃ CH1 ។
14. រាបង្ហាញពីមិនយុទ្ធមូលដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន។
15. Current trigger type:

-  ការកើនឡើងតែម trigger
-  ការផ្តូរលំពេម trigger
-  ខ្សែវិនិយោគិសមកាលកម្ម trigger
-  Video field synchronous triggering

ការរាយបង្ហាញតម្លៃក្រឹមក្រុង trigger នៃនាន់លដិលក្រោត្ត។

16. ការរាយបង្ហាញតម្លៃមូលដ្ឋានពេលវេលាដែលនៃ window ។
17. ការរាយបង្ហាញពីការកំណត់នៃមូលដ្ឋានពេលនៃនាន់ខាង។
18. ការរាយបង្ហាញពីអត្រាគិត្យ current និងប្រវែងកំណត់ត្រា។
19. រាបង្ហាញពីប្រភេទដែលបានរាស់ និងការតម្លៃនៃនាន់លដិលក្រោត្ត។ "F" មាននំយចាប្រកង់ "T" មាននំយចាប្រកង់ "V" មាននំយចាត់តម្លៃមួយ "Vp" តម្លៃកំណុល - កំណុល "VK" តម្លៃប្រសមិញ - ការ, "Ma" តម្លៃអភិបរិមា, "Mi" តម្លៃទំហំអប្បបរិមា, "Vi" តម្លៃរូលនៃការតម្លៃខាងលើកហស្វឺនទម្រង់រលក "Vb" តម្លៃរូលនៃមូលដ្ឋានសំខែកនៃទម្រង់រលក "Va" តម្លៃអំពីក "Os" តម្លៃលើស "Ps" ការបាយចុះន តម្លៃ "RT" តម្លៃពេលនៃការកើនឡើង, "FT" តម្លៃពេលរូលលំ "PW" តម្លៃ + ទីង "NW" តម្លៃ -Width "+D" តម្លៃ +Duty តម្លៃ "D" ការត្រួតពិត្យ តម្លៃ "PD" តម្លៃណរណរណៈ A->B  និង "ND" តម្លៃណរណរណៈ A->B  ។
20. ការរាយបង្ហាញពីមិនកូលដែលត្រូវត្រូវនិងទីតាំងសុវត្ថិភាពនៃនាន់ល។  
រូបតំណែងបង្ហាញរបៀបបង្ហាញនៃនាន់ល។  
"—" បង្ហាញពីការបង្ហាញចាប់ចរន្តដោយធ្វាល់  
"~" បង្ហាញពីការបង្ហាញ AC  
"=" បង្ហាញពីការបង្ហាញ GND
21. រាបង្ហាញបង្ហាញសេចស្បែនទ្រនិច ដែលបង្ហាញពីការតម្លៃជាតិខាត និងការរាយនៃទស្សនក្រឹមក្រុងទ្រនិចទាំងពីរ។
22. ទ្រនិចពណ៌លើឱងបង្ហាញពីចំណុចមានចាស (ទីតាំងចំណុចសុវត្ថិភាព) នៃទម្រង់រលកនៃនាន់ល CH2 ។  
ប្រសិនបើទ្រនិចមិនត្រូវបានបង្ហាញ រាបង្ហាញចាមានចាសនេះ: មិនត្រូវបានបើកទេ។
23. ទ្រនិចពណ៌ក្រហមបង្ហាញពីចំណុចមានចាស (ទីតាំងចំណុចសុវត្ថិភាព) នៃទម្រង់រលកនៃនាន់ល CH1 ។  
ប្រសិនបើទ្រនិចមិនត្រូវបានបង្ហាញ រាបង្ហាញចាមានចាសនេះ: មិនត្រូវបានបើកទេ។

## របៀបអនុវត្តការគ្រូពិនិត្យទឹក

បន្ទាប់ពីអ្នកទឹកប្លើលបាន oscilloscope Eduscope 3000 ធ្វើវាបានណែនាំថាអ្នកត្រូវធោត្រីការពិនិត្យរបស់ខ្លួន ដើម្បីបង្ហាញពីការងិតជាថ្មន។

### 1. ពិនិត្យមើលថាពីមានការខ្សោចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការងិតជាថ្មន។

ប្រសិនបើក្រោរបានការងិតជាថ្មន ហើយបញ្ជីការងិតជាថ្មន ដែលបានដោឡូលាប្តូ ហើយគ្រឿងបន្ទូលមរស់ការទឹកប្លើលបានដោតជាយក្ខុងការរៀបចំក្រុងការងិតជាថ្មន។

### 2. ពិនិត្យគ្រឿងបន្ទាស់

គ្រឿងបន្ទូលមដែលបានផ្តល់ជូនអ្នករបានពិពណ៌នាឯករាយក្នុង "ខបសម្លៀក A: Enclosure" នៃស្រួលកែវណែនាំ នេះ។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលថាពីមានការបាត់បង់គ្រឿងបន្ទូលមដោយយោងទៅលើការពិពណ៌នានេះប្រាក់។

ប្រសិនបើករងិតជាថ្មន គ្រឿងបន្ទាស់ណាមួយបានបង់បន្ទូលម សូមទាក់ទងផ្តើកជីនយប់ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។

### 3. ពិនិត្យខ្សោចខាតណាមួយ

មានការខ្សោចខាតណាមួយដែលបានបង់បន្ទូលម សូមទាក់ទងផ្តើកជីនយប់ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។

ប្រសិនបើមានការខ្សោចខាតខ្សោចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការងិតជាថ្មន សូមរក្សាទូចបាន។

ជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានដីកជាន់ បូអ្នកវេចការណ៍ដែលទឹកប្លើលបានដោយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ការងិតជាថ្មន ប្រាក់បន្ទូលម សូមរក្សាទូចបានរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។

## របៀបអនុវត្តការគ្រូពិនិត្យមុខងារ

ធ្វើការពិនិត្យមុខងារហេស ដើម្បីធ្វើដាក់ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្លូវការបានបង់បន្ទូលម ដោយយោងតាមដំបានខាងក្រោម៖

### 1. ភ្លាមៗខ្សោចឈាមពលទៅនឹងប្រភពឈាមពល។ ចុចិចិត្តនៃសញ្ញា " " នៅថ្មីការងារខ្លួន។

ខ្សោចឈាមពលទៅនឹងប្រភពឈាមពល ហើយបន្ទាប់មកការងារខ្លួន ហើយបន្ទាប់មកការងារខ្លួន។

មកចុចិចិត្តនៃសញ្ញា "Utility" ដើម្បីបញ្ចូលទៅការងារខ្លួន។

មកចុចិចិត្តនៃសញ្ញា "Function" ដើម្បីបញ្ចូលទៅការងារខ្លួន។

មកចុចិចិត្តនៃសញ្ញា "Default" ដើម្បីបញ្ចូលទៅការងារខ្លួន។

ការងារខ្លួនបានបង់បន្ទូលម សូមរក្សាទូចបានរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។


### 2. កំណត់ Switch នូវ Oscilloscope Probe ជាពីរ 10X ហើយបន្ទាប់ Oscilloscope ជាមួយ CH1 Channel។

ការងារខ្លួនបានបង់បន្ទូលម សូមរក្សាទូចបានរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្លួន ការងារខ្លួនបានបង់បន្ទូលម សូមរក្សាទូចបានរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្លួន។

ការងារខ្លួនបានបង់បន្ទូលម សូមរក្សាទូចបានរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្លួន។

### 3. ចូច "Autoset" Button.

រលកការងារខ្លួនបានបង់បន្ទូលម សូមរក្សាទូចបានរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្លួន និងការងារខ្លួនបានបង់បន្ទូលម សូមរក្សាទូចបានរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្លួន។




រូប 4-6 Auto set.

ពិនិត្យ CH2 ដោយធ្វើអង្គង់ឡើតជំហានទី 2 និងជំហានទី 3 ។

### របៀបអនុវត្តសំណងការសើបអង្គត

នៅពេលភ្លាប់ការសើបអង្គតជាមួយនាំនៃលបត្តិលណាមួយជាមឺនកំបុង  
ធ្វើការកំពតប្រឈរនេះដើម្បីធ្វើដឹងការសើបអង្គតជាមួយនាំនៃលបត្តិលណាមួយ។  
ការសើបអង្គតដើម្បីនិងក្រុវាទានត្តិលសំណង បូបង្ហាញពីគម្ពាតសំណងនឹងបណ្តាលខ្សោយមានកំហុស  
បុកំហុសក្នុងការរាយសំណង។ សម្រាប់ការកំពតប្រឈរសំណងការសើបអង្គត សូមអនុវត្តជំហានដូចខាងក្រោម៖

- កំណត់មេត្តុណាការការកំពតបន្ថែមនៃការសើបអង្គតក្នុងមីនុយជាទុ 10X និងការរួចរើសការសើបអង្គតជាទុ 10X  
(see "របៀបកំណត់ Probe Attenuation Coefficient" on P15),  
ហើយភ្លាប់ការសើបអង្គតជាមួយនាំនៃល CH1 ។ ប្រសិនបើតីមានជំនួយទំនួរកំណត់សើបអង្គតត្រូវបានប្រើ  
សូមប្រាកដថារក្សាទុនៅក្នុងនឹងដឹងក្នុងជាមួយខ្លួន ហើយភ្លាប់ការសើបអង្គត។  
ភ្លាប់តីមានជំនួយការសើបអង្គតជាមួយនឹងខ្លួន ហើយភ្លាប់ការសើបអង្គត។  
ហើយភ្លាប់ការគ្រែបំឡាយយោងជាមួយនឹងខ្លួន ហើយភ្លាប់ការសើបអង្គត  
ហើយបន្ទាប់មកចូចចូចពីរឿង "Autoset"។
- ពិនិត្យមិនបានបញ្ជាផ្ទៃរលកដែលបានបង្ហាញ និងប្រើប្រាស់តាមការសើបអង្គតរហូតដល់ទទួលបានសំណងត្រឹមត្រូវ  
(សូមមើលរូបភាពទី 4-7 និងរូបភាពទី 4-8) ។




Overcompensated

Compensated correctly

Under compensated

រូបភាពទី 4-7 បង្ហាញទម្រង់រលកនៃសំណង probe

### 3. ធ្វើមុនឡើងនូវដំហានដែលបានរៀបកម្រិតប្រសិនបើចាំបាច់។



រូប ៤-៥ Adjust probe

#### របៀបកំណត់ Probe Attenuation Coefficient


ការសិក្សាអង់គ្លាមៗមេគុណភាពបន្ថយប្រើប្រាស់ដែលនឹងមានតម្លៃលើកតាមភ្លាមាបញ្ជាផ្ទៃនៃ oscilloscope ។ ដើម្បីធ្វើសំខ្លោះ ឬពិនិត្យមេគុណភាពនៃការចែកចាយទូទៅការសិក្សាអង់គ្លាមៗនៅក្នុងមីនុយនៃ oscilloscope ៖

- (1) ចួចចិត្តមីនុយមុខងារនៃតាន់លដែលបានរបី (CH1 MENU or CH2 MENU).
- (2) ចួច H3 ចិត្តអង់គ្លោះដើម្បីបង្ហាញមីនុយសិក្សាអង់គ្លាមៗ; ហើយសិក្សាអង់គ្លាមៗនៅក្នុង probe ដែលត្រូវបានធ្វើសំខ្លោះមុនពេលរាយក្នុងតាន់ល។



ប្រយ័ត្ន៖ មេគុណភាពបន្ថយលំនាំដើម្បីនៃការសិក្សាអង់គ្លាមៗលើខែករណីក្នុងតាន់ល កំណត់ជាប្រចាំថ្ងៃ 10X ។  
សូមប្រាកដថាគាត់នៃមីនុយកំណត់នៃក្នុងតាន់ល attenuation នៅក្នុង probe គឺជូន្តាទៅនឹង  
ការរើសរាល់ menu នៃ probe attenuation coefficient នៅក្នុង oscilloscope ។

កំណត់នៃក្នុងតាន់លសិក្សាអង់គ្លាមៗ 1X និង 10X (សូមមេនុយរូប 4-9) ។




រូប ៤-៦ Attenuation switch



ប្រយ័ត្ន៖ នៅពេលដែលក្នុងតាន់លបន្ថយត្រូវបានកំណត់ទៅ 1X ការសិក្សាអង់គ្លាមៗនឹងកំណត់  
កម្រិតបញ្ហានរបស់ oscilloscope ក្នុង 5MHz ។ ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្រិតបញ្ហានពេញលេញនៃ  
oscilloscope ក្នុងតាន់លត្រូវកំណត់ទៅ 10X ។

## របៀបប្រើ Probe ដោយសុវត្ថិភាព

ក្រោមព័ត៌មាននេះ ត្រូវបានបញ្ជាក់ថា ការប្រើប្រាស់បានលក្ខណៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងធ្វើឡើង ការរំលែកតាមចិត្ត និងស្ម័គ្រាប់ភាពបានលក្ខណៈបន្ថែម។



រូ ៤-៩០ Finger guard



### ការរៀបចំខ្លួន

ដើម្បីធ្វើសវាងការរំលែកតាមចិត្ត និងការរំលែកតាមក្រុមហ៊ុនតុង ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពេលប្រតិបត្តិការ។

ដើម្បីការបង្កើតឡើងការរំលែកតាមចិត្ត សូមកៅបីកដែលមានមុខងារដែលមានចំណាំទីផ្សារ និងពេលវេលាផ្សែនងារ។

សម្រាប់ទីការត្រួតព័ត៌មាននៃការរំលែកតាមចិត្ត និងការបង្កើតឡើង ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពេលប្រតិបត្តិការ។

មុនពេលបង្កើតឡើង ត្រូវបានចែកចាយតាមចំណាំទីផ្សារ និងពេលវេលាផ្សែនងារ។

## របៀបអនុវត្តការក្រិតតាមខ្លួនរបស់ខ្លួន

កម្មវិធី calibration ដោយខ្លួនរួមចាប់ពីថ្វីប្រើប្រាស់ oscilloscope លើតាមចំណាំទីផ្សារ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពេលប្រតិបត្តិការ។

កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពេលប្រតិបត្តិការ ដើម្បីធ្វើឱ្យតាមចិត្តបានការបង្កើតឡើងដែលសមសិទ្ធិ។

មុនពេលអនុវត្តការក្រិតដោយខ្លួនរបស់ខ្លួន សូមត្រួតព័ត៌មានលិខិតពីការរំលែកតាមចិត្ត និងពេលវេលាផ្សែនងារ។

ចុចិត្តចិត្ត "Utility", បន្ទាប់មក ចុចិត្តចិត្ត H1 ដើម្បីបញ្ជាផ្លាសៀវភៅ Function; ចូល M knob ដើម្បីរៀបចំខ្លួន។

ចុចិត្តចិត្ត H2 ដើម្បីរៀបចំខ្លួន "Self Cal"; ដំណោរការកម្មវិធីបង្ហាញក្នុងសារប្រព័ន្ធពេលវេលាផ្សែនងារ។

### ការណែនាំអំពីប្រព័ន្ធបញ្ជាក់

ចុចិត្តដែលបង្ហាញក្នុងរបស់ខ្លួននេះ និងចិត្តចិត្តមួយចំនួននៃក្នុង VERTICAL CONTROLS ។

ការអនុវត្តខាន់ក្រាយនេះ និងបានរៀបចំឡើងបន្ថែមដើម្បីស្ថានការប្រើប្រាស់ការរំលែកតាមចិត្ត។



រូបថត 4-11 កំហង់ត្រប់ត្រង Vertical

- ប្រើបិទុង "VERTICAL POSITION" knob ដើម្បីបង្ហាញសញ្ញានៅកណ្តាលនៃទម្រង់រលក window ។ មុខងារ "VERTICAL POSITION" knob នឹងយកអង្គនៃទីតាំងបង្ហាញបញ្ជីវត្ថុផ្សេងៗ ដូចនេះ; នៅពេល "VERTICAL POSITION" knob ត្រូវបានបង្កើល ទ្រនិចចន់ចំណុចដីតាមនៃតាន់លក្ខ្យាបានដឹកនាំដើម្បីធ្វានស៊ីវិដីអីនិងចុះក្រោមតាមទម្រង់រលក។

#### ជំនាញរាល់ដៃង


ប្រសិនបើតាន់លស្តិតនៅក្រោមរហ័បញ្ចប់ DC អ្នករាជវិស់សមាសធាតុ DC នៃសុវត្ថិភាពបានយ៉ាងតាមរហ័សតាមរយៈការសង្គតិភាពខសត្រារវិនិច្ឆ័ន់ទម្រង់រលក និងសុវត្ថិភាពម៉ាស់។

ប្រសិនបើតាន់លស្តិតនៅក្រោមរហ័ប AC នៅ៖ សមាសធាតុ DC នឹងត្រូវបានបញ្ជាផែនក្នុងរហ័ស រហ័បនេះដូរយអ្នកបង្ហាញសមាសធាតុ AC នៃសុវត្ថិភាពម៉ូយនិងការប្រើប្រាស់លក្ខ្យាល់។

- ធ្វានស៊ីវិដីការកំណត់បញ្ហា និងសង្គតិភាពខសត្រារវិនិច្ឆ័ន់អ្នករាជវិស់បញ្ចប់ទៅតែមានរដ្ឋធមាចនុចិត្ត។ ជាមួយនឹងកំណត់មានដែលបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការស្ថានភាពនៅក្នុងកត្តាមាត្រាបញ្ជានបញ្ហារបស់តាន់ល។
  - បកតែបញ្ហា "VOLTS/DIV" knob ហើយធ្វានស៊ីវិដីកត្តាមាត្រាបញ្ហានៃតាន់លដែលត្រូវត្រូវនឹងរបាយការស្ថានភាពត្រូវបានធ្វានស៊ីវិដីកស្របតាម។
  - ចុចបិទុងនៃ "CH1 MENU", "CH2 MENU" និង "Math", មិនយប្បាទិបត្តិការ និមិត្តសញ្ញា ទម្រង់រលក និងតែតែមានស្ថានភាពកត្តាមាត្រាបញ្ហានៃតាន់លដែលត្រូវត្រូវនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងអេក្រង់។

#### ការណែនាំអំពីប្រព័ន្ធអង្វែង

បង្ហាញថា Fig.4-12 មានបិទុងមួយ និងបិទុងពីរនៅក្នុង "HORIZONTAL CONTROLS"។ ការអនុវត្តខាងក្រោមនឹងណែនាំអ្នកបង្ហិចមួយ ឬចុះស្ថានភាពកំណត់មូលធ្វានពេលវេលាដោយការ



រូប 4-12 Horizontal control zone

1. ប្រើដឹក "SEC/DIV" knob ដើម្បីត្រួសពួកវាកំណត់មុលផ្ទានេតលេខជាដុក និងសង្គតមិនការត្រួសពួក ព័ត៌មានស្ថានភាពលទ្ធផល។ បច្ចុប្បន្ន "SEC/DIV" knob ដើម្បីត្រួសពួកមុលផ្ទានេតលេខជាដុក ហើយវាកាមត្រូវបានរកដើរនៅក្នុងរាជាស្ថានភាពត្រួសពួកនៅតាមនោះ។
2. ប្រើ "HORIZONTAL POSITION" knob ដើម្បីកែកម្រីតាំងធ្វើកនៃសីញ្ញាល័ត្តក្នុងទម្រង់រលក window។ "HORIZONTAL POSITION" knob ត្រូវបានប្រើដើម្បីត្រួតបញ្ជាការត្រួសពួកនៅក្នុងទម្រង់រលក បុសម្រាប់កម្បិធីពិសេសដែលទទួលបានអនុវត្តដើម្បីកែវាការត្រួសពួកនៅក្នុងទម្រង់រលកដែលមិនបានបង្ហាញឡើង នៅពេលអ្នកបង្កើល "HORIZONTAL POSITION" knob។
3. ជាមួយបូតុង "HORIZ MENU", អ្នកអាចធ្វើការកំណត់ Window និង Window Expansion។

### ការកំណត់តិចប្រព័ន្ធ Trigger

ផ្ទុចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 4-13 មានបូតុងមួយ និងបូតុងចំនួនបីដែលបង្កើតឡើង "TRIGGER CONTROLS"។ ការអនុវត្តន៍ការកំណត់តិចប្រព័ន្ធដែលត្រូវការកំណត់តិចប្រព័ន្ធ trigger បានបង្ហាញឡើង។



រូប 4-13 Trigger control zone

1. ចូចបូតុង "Trigger Menu" និង ហែរ the trigger menu។ ជាមួយនឹងប្រពិបត្តិការនៃបូតុងនេះ អ្នកអាចកំណត់តិចប្រព័ន្ធគាមត្រូវបានត្រួសពួក។

2. ក្រើស "TRIG LEVEL" knob ដើម្បីធ្វាស់បូរការកំណត់កម្រិត trigger ។  
ដោយការបង្កើល "TRIG LEVEL" knob, សូចនាករ trigger នៅក្នុងអេក្រង់នឹងផ្តល់ស័ទ្ធីឡើងលើ និងចុះព្យាម។ ជាមួយនឹងចែលនានាលើសូចនាករ trigger វាការចូរបានគេសង្គតមើល្អបាននៅក្នុងកម្រិត trigger ដែលបង្ហាញក្នុងអេក្រង់ផ្តល់ស័ទ្ធីនៅក្នុងកម្រិត។  
**PS:** ការបង្កើល TRIG LEVEL knob អាចផ្តល់ស័ទ្ធីឡើងកម្រិត trigger ហើយវាក៏ជាលើកកម្រិតតួនាទី 0 ដើម្បីដោរ។
3. ចូចចូចនា "50%" ដើម្បីកំណត់កម្រិតតួនាទីជាតិឡើងចុះឱ្យកណ្តាលបញ្ហានៃទំហំនៃសុំឆ្លើល់ trigger ។
4. ចូចចូចនា " Force " ដើម្បីបង្កើសុំឆ្លើល់ trigger ដែលបញ្ហានអនុវត្តជាមួយនឹងចំពោះរបៀប trigger " Normal " និង " Single " ។

## 5. សៀវភៅណែនាំអ្នកបើប្រាស់កម្រិតខ្ពស់

រហូតមកដល់ពេលនេះ អ្នកចានស្ថាល់យុទ្ធបៃើយជាមួយនឹងប្រពិបត្តិការជាមួលដ្ឋាននៃមុខងារ ចិត្តឯក និងចិត្តឯកនៅក្នុង

បន្ទះខាងមុខនៃ oscilloscope ។ ដោយផ្តើកលើការណែនាំនៃជំពូកមុន អ្នកបើប្រាស់គ្នាវែងមានចំណោះដីដីបុង

អំពីការកំណត់នៃការធ្វើសំណួរនៃការកំណត់ oscilloscope ។ មានរយៈការសង្គតបែរចារស្ថានភាព។

ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ស្ថាល់ប្រពិបត្តិការ និងវិធីសាស្ត្រដែលបានរៀបចំឡើងឡើយទេ យើងណែនាំអ្នកខ្សែ

ការងារដែលជំពូកទី 4 "សៀវភៅណែនាំអ្នកបើប្រាស់ Junior"។

ជំពូកនេះនឹងនិយាយអំពីប្រធានបទខាងក្រោមជាចម្លៃង៖

- របៀបកំណត់ Vertical System
- របៀបកំណត់ Horizontal System
- របៀបកំណត់ Trigger System
- របៀបដំណើរការ Sampling Setup
- របៀបកំណត់ Display System
- របៀប Save and Recall Waveform
- របៀប Record/Playback Waveforms
- របៀបដំណើរការ Auxiliary System Function Setting
- របៀបដំណើរការ Automatic Measurement
- របៀបដំណើរការ Cursor Measurement
- របៀបបើប្រាស់ Autoscale function
- របៀបបើប្រាស់ Executive Buttons

រាជ្យបានណែនាំឱ្យអ្នកការងារជំពូកនេះដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដែលមានការងាររបៀបដែលស្ថាល់មុខងាររបៀបដែលបានរៀបចំឡើងឡើយទេ និងវិធីសាស្ត្រប្រពិបត្តិការដែលត្រូវក្នុងការងារនេះ។

## របៀបកំណត់ប្រព័ន្ធ Vertical

**VERTICAL CONTROLS** រួមបញ្ជាបីគឺមិនយើងដូចជា CH1 MENU, CH2 MENU និង Math, និងបីគឺមិនបួនដូចជា VERTICAL POSITION, VOLTS/DIV សម្រាប់តានែនលនឹមួយ។


ការកំណត់ CH1 និង CH2

តានែនលនឹមួយមានមិនយើងបញ្ហានៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុ និងការកំណត់ប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានកំណត់ដោយផ្តូរកាលី តានែនល។


ដើម្បីបង្កើត បុច្ចិទប្រជុំរលក (តានែនល តណាតវិញ្ញា)

ចូចបីគឺ CH1 MENU, CH2 MENU, និង Math មានតម្លៃពលដូចខាងក្រោម៖

- ប្រសិនបើទប្រជុំរលកត្រូវបានបិទ ទប្រជុំរលកត្រូវបានបើក ហើយមិនយើងបានបង្កើតបង្ហាញ។
- ប្រសិនបើទប្រជុំរលកបើក ហើយមិនយើងបានបង្ហាញ មិនយើងបានបង្ហាញ។
- ប្រសិនបើទប្រជុំរលកត្រូវបានបើក ហើយមិនយើងបានបង្ហាញ ទប្រជុំរលកត្រូវបានបិទ ហើយមិនយើងបានបង្ហាញ។



CH1 menu



CH2 menu



Couple setting



Probe setting

រូប 5-1 Channel setting menu

## ការណែនាំនាមីស់ Channel Menu ត្រូវបានបង្ហាញជាបញ្ជីខាងក្រោម៖


មិនយមុខងារ	ការកំណត់	ការពិពណ៌នា
Coupling	DC	ផ្លើសកត់សមាសធាតុ AC និង DC នៃសីត្រូលបញ្ចូល។
	AC	រកចំសមាសធាតុ DC នៃសីត្រូលបញ្ចូល។
	GROUND	ផ្ទាត់សីត្រូលបញ្ចូល
Inverted	OFF	បង្ហាញទម្រង់រលកដើម
	ON	បង្ហាញទម្រង់រលកបញ្ជាស
Probe	X1	
	X10	ផ្លើសកត់សមាសធាតុបន្ថែមសីត្រូលបញ្ចូលដើម្បីខ្សោយការសិក្សាអង់គ្លេសដើម្បីមានការអនុវត្តន៍ការងារត្រឹមត្រូវនៃមាត្រដានបញ្ហារ។
	X100	
	X1000	

### 1. ដើម្បីកំណត់នៅលីស់ coupling

ជាទាបរណ្ឌដោយយកបីស្តីលីស់ 1

ស្ថាប់និលបានវាស់ដឹងតីថាសីត្រូលបញ្ចូលមានភាពលំឡៅចរន្តផ្តល់។  
ដំបានប្រតិបត្តិការត្រូវបានបង្ហាញជាបញ្ជីខាងក្រោម៖

- (1) ចូចិត្យឯកង់ CH1 MENU និង ហេរ CH1 SETUP menu។
- (2) ចូចិត្យឯកង់ H1 , Coupling menu និងបង្ហាញនៅលី Screen។
- (3) ចូចិត្យឯកង់ F1 ដើម្បីព្រើសរើសឱ្យ Coupling item as "DC"។ ទាំងសមាសធាតុ DC និង AC នៃសីត្រូលបញ្ចូល។
- (4) បញ្ចូលមក, ចូចិត្យឯកង់ F2 ដើម្បីព្រើសរើសឱ្យ Coupling item as "AC"។ សមាសធាតុចរន្តផ្តល់នៃសីត្រូលបញ្ចូល។ ទម្រង់រលកត្រូវបានបង្ហាញជាបញ្ជី Fig.5-2 ។




រូ ឌ-២ AC coupling oscillogram

## 2. ដើម្បីកែតប្រភាពសិទ្ធិការសិបអង្វែត

សម្រាប់ការវារ៉ាស់ដើម្បីមក្ខ្នុះការកំណត់មេគុណភាពបន្ថយនៅក្នុងមីនុយប្រពិបត្តិការនៃនាងលម្អិតក្នុះត្រូវនឹងអ្នកដែលមាននៅលើការសិបអង្វែតជានិច្ច។ (មីនុយ "របៀបកំណត់ Probe Attenuation Coefficient" on P15)។ ប្រសិនបើមេគុណភាពបន្ថយការសិបអង្វែតគឺ 1: 1 នៅ:ការកំណត់មីនុយនៃនាងលបញ្ចូលត្រូវកំណត់ទៅជា X1 ។ យក Channel 1 ជាទាបរណ៍ មេគុណ attenuation នៃ probe តិះ 10:1 ដែលប្រពិបត្តិការក្នុះតានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

- (1) ចូចចិត្តឯកសារ CH1 MENU ដើម្បីបង្ហាញ CH1 SETUP menu។
  - (2) ចូចចិត្តឯកសារ H3 menu selection, មីនុយ Probe នឹងបង្ហាញនៅខាងស្តាំនៃអេក្រង់ បន្ទាប់មកចុចចិត្តឯកសារ F2 ដើម្បីធ្វើរឿង X10 សម្រាប់ probe។
- រូបឌ-៣បង្ហាញពីការកំណត់ និងកត្តាមាត្រផ្ទាល់បញ្ជីរ នៅពេលដែលការសិបអង្វែត នៃមេគុណភាពបន្ថយនៃ 10:1 ត្រូវបានប្រើ។



រូបភាពទី 5-3 បន្ទប់បញ្ជីនៃសមាមាត្រា attenuation នៃការស្វែងរកនេះ។

តារាង probe attenuation coefficient និង corresponding menu settings:


Attenuation Coefficient of the Probe	Corresponding Menu Setting
1:1	X1
10:1	X10
100:1	X100
1000:1	X1000

### 3. ដើម្បីបង្កើរទម្រង់រលក


ទម្រង់រលកបញ្ជាស់ សញ្ញាផែលបង្ហាញប្រព័ន្ធដានបង្កើរ 180 ដីក្រកដោយបន្ថីនិងជំណាក់កាលនៃសភានុពល ដែនដី។

ធានាទារណ៍ដោយយក Channel 1 ដំបានប្រតិបត្តិការក្រោចបង្ហាញផ្តើមខាងក្រោម៖

- (1) ចូលចិត្តឯកទី CH1 MENU ដើម្បីបង្ហាញ CH1 SETUP menu។
- (2) ចូលចិត្តឯកទី H2 menu selection និង ក្រើសរើស ON សំរាប់ Inverted item។ ទម្រង់រលកក្រោចបង្ហាញ ធានាទារណ៍ដោយយកបង្ហាញបង្ហាញក្នុងរូបទី ៥-៥។
- (3) ចូលចិត្តឯកទី H2 menu selection រួចរាល់ក្រើសរើស OFF សំរាប់ Inverted item។ ទម្រង់រលក ត្រឡប់ទៅដើម្បីបង្ហាញបង្ហាញបង្ហាញក្នុងរូបទី ៥-៥




រូបភាព 5-4 ទម្រង់រលកដើម



រូបភាព 5-5 ទម្រង់រលកបញ្ជាស

### ប្រើមុខងារ Mathematical Manipulation

មុខងារ Mathematical Manipulation ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការយុក គុណ ថែក និងជំរឿនបុំស្តីលេខ 1 និងបុំស្តីលេខ 2 និងប្រតិបត្តិការ FFT នៃបុំស្តីលេខ 1 ឬបុំស្តីលេខ 2 ។



រូប ៥-៦ Wave math menu


FCL ផែលត្រូវត្រា (បញ្ជីសមត្ថភាពមុខងារ) នៃការគណនាទម្រង់រលក់៖

មិនយមុខងារ		ការកំណត់	ការពិពណ៌នា
Dual Wfm	Factor1	CH1 CH2	ធ្វើសរើសប្រកពសិទ្ធិលំនៅក្នុង ១
	Sign	+ - * /	ធ្វើសរើសសិទ្ធិលំនៅ mathematical manipulation
	Factor 2	CH1 CH2	ធ្វើសរើសប្រកពសិទ្ធិលំនៅក្នុង ២
FFT	Source	CH1 CH2	ធ្វើសរើស CH1 ជាប្រកព FFT ធ្វើសរើស CH2 ជាប្រកព FFT
	Window	Rectangle Blackman Hanning Hamming	ធ្វើសរើស window សម្រាប់ FFT
	Format	dB Vrms	ធ្វើសរើស dB សម្រាប់ Format ធ្វើសរើស Vrms សម្រាប់ Format

	Zoom	$\times 1$	កំណត់មេគុណ $\times 1$ .
		$\times 2$	កំណត់មេគុណ $\times 2$ .
		$\times 5$	កំណត់មេគុណ $\times 5$ .
		$\times 10$	កំណត់មេគុណ $\times 10$ .

ជាទាមរណ៍ ដោយយកប្រពិបត្តិការបន្ថែមរវាង Channel 1 និង Channel 2 ជាទាមរណ៍ ដំបានប្រពិបត្តិការមានផ្ទើចខាងក្រោម៖

1. ចូចចូចឯកសារ Math button ដើម្បីទាំងទៅ Wfm Math menu។
  2. ចូចចូចឯកសារ H1 ដើម្បីទាំងទៅ Dual Wfm Math menu។ ចីមួយនេះបង្ហាញនៅខាងក្រោម។
  3. ចូចចូចឯកសារ F1 menu selection រួចរាលឹសរឹស CH1 សម្រាប់ Factor1។
  4. ចូចចូចឯកសារ F2 menu selection រួចរាលឹសរឹស +។
  5. ចូចចូចឯកសារ F3 menu selection រួចរាលឹសរឹស CH2 សម្រាប់ Factor2។
- ទម្រង់រាលកដែលបានគណនាតំបែកនៃ M ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងអេក្រង់។



រូបភាព 5-7 ទម្រង់រាលកបានមកពី CH1 + CH2

### ការរួចរាលកមួយខាង FFT

អនុគមន៍គណិតវិទ្យា FFT (fast Fourier transform) ជាដណិតវិទ្យាប័ណ្ណោះទម្រង់រាលកដែនលេលាតៅជាសមាសធាតុប្រភកដែលបានបង្ហាញនៅលើ Oscilloscope។ អ្នករាយចំណាំថា ប្រភកនេះជាមួយនេះប្រភកប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធដែលគេស្វាល់ ផ្ទើចធានាចិត្តកាប្រព័ន្ធ លំយោល បុករដ្ឋតែង្វើបាន។

មួយខាង FFT នៃក្នុង oscilloscope នឹងបែងចែកទិន្នន័យ 2048 នៃស្តីពីរលីតិ៍ time-domain ទៅជាសមាសធាតុប្រភកដែលបានបង្ហាញ ហើយប្រភកប៉ុណ្ណោះបានរាយមាន 1024 ពិន្ទុចាប់ពី 0Hz ដល់ Nyquist frequency។

## ជាទាបរណ្ឌដោយយកប្រតិបត្តិការ FFT ដំបានប្រតិបត្តិការមានផ្តូចខាងក្រោម៖

1. ចួចចិត្តនឹង Math រូបចូលទៅ Math menu។
2. ចួចចិត្តនឹង H2 រូបចូលទៅ FFT menu។
3. ចួចចិត្តនឹង F1 ដើម្បីធ្វើសវិស CH1 ជាប្រភព។
4. ចួចចិត្តនឹង F2 , windows item និងបង្ហាញនៅផ្លូវខាងឆ្វេងនៃ screen, បើក M knob ដើម្បីធ្វើសវិស Window, មួយមាន Rectangle, Hamming, Hanning និង Blackman។
5. ចួចចិត្តនឹង F3 ធ្វើសវិស Format, មួយមាន dB, Vrms។
6. ចួចចិត្តនឹង F4 , zoom window និងបង្ហាញនៅផ្លូវខាងឆ្វេងនៃ screen, បើក M knob ដើម្បី zoom in or out នៃមែគុណរលករូមមាន  $\times 1, \times 2, \times 5, \times 10$ ។


### របៀបធ្វើសវិស FFT window

■ មាន FFT windows ចំនួនបុរាណ និមួយៗមានការដោះដូររាងដំណោះស្រាយប្រភព និងភាពព្រឹមត្រូវនៃវិចទេរ។ អ្នកដែលអ្នកចង់រាល់នឹង និងលក្ខណៈ: ស្ថិត្រូវប្រភពបាលសំអ្នកជូយអ្នកក្នុងការកំណត់ថាគីឡូ Window មួយណាដែល ត្រូវរបី។ ប្រើការណែនាំខាងក្រោមដើម្បីធ្វើសវិស Window លើបំពុត។


ប្រភព	ចិត្តលក្ខណៈ:	Window
Rectangle	<p>ដំណោះស្រាយលូបំពុតសម្រាប់ប្រភពនៅក្រោមបំពុតសម្រាប់វិចទេរ។</p> <p>ប្រធែនលូបំពុតសម្រាប់ frequency spectrum នៃសីត្រូវលំដីន ប្រើដែល និងរាល់សមាសធាតុប្រភពនៅដីតិច DC ។</p> <p>ណែនាំខ្សោយប្រើសម្រាប់៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Transients ឬ bursts ក្រិតសីត្រូវលំមុន និងក្រុយ ព្រឹត្តការណ៍តិចនឹងស្មើតារ។</li> <li>● រលកសីនុសស្មើតារដែលមានប្រភពដែលនៅដីកបំពុត។</li> <li>● សំឡោងរំខានចែងដែនឯកដែលមាន spectrum ក្រុមប្រឈម។</li> </ul>	
Hamming	<p>ដំណោះស្រាយលូសម្រាប់វិចទេរដោយលូសម្រាប់ប្រភពនៅក្រោមបំពុតសម្រាប់វិចទេរ។</p> <p>រាល់គុណភាពបង្ហាញប្រភពនៅក្រោមប្រភពនៅក្រោមបំពុតសម្រាប់វិចទេរ។</p> <p>ណែនាំខ្សោយប្រើសម្រាប់៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sine, តាមកាលកំណត់ និងក្រុមចុចចង្វែត សំលែងរំខានចែងដែនឯក។</li> <li>● Transients ឬ bursts ដែលក្រិតសីត្រូវលំមុន និងក្រុយ ព្រឹត្តការណ៍តិចនឹងស្មើតារ។</li> </ul>	

<b>Hanning</b>	<p>លូសប្រាប់វិចទេរ ដើម្បីអនុវត្តការណ៍បង្ហាញប្រភេទអន់ធាន</p> <p>Hamming ឬ</p> <p>ធនាគារខ្សោយប្រើសប្រាប់៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sine, តាមកាលកំណត់ និងក្រុមកួចកួចអ្វីក សំលែងខ្លាង</li> <li>● Transients ឬ bursts ដែលកម្រិតសុញ្ញាល់មុន និងក្រាយក្រុងការណាតីខុសត្រាងខ្លាំង។</li> </ul>	
<b>Blackman</b>	<p>ជំណោះស្រាយណូបំផុតសប្តាហិចទេររោករកបំផុតសប្តាហិចទេរ</p> <p>ប្រភេទ។</p> <p>ធនាគារខ្សោយប្រើសប្រាប់៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ទម្រង់រលកប្រភេទនៃមួយដើម្បីស្វែងរករាយឱ្យនិកខ្ពស់ធាន តាមលំដាប់។</li> </ul>	


រូបភាព 5-8, 5-9, 5-10, 5-11 គឺជាទាមរូបរាងសប្តាហិចទេរលកសុខសដែលមានប្រភេទ 1kHz  
រូបភាពរបស់សម្រាប់ windows បួនុងធ្វើនា FFT ។




រូបភាព 5-8 Rectangle window



រូបភាព 5-9 Hamming window



រូបភាព 5-10 Hanning window



រូបភាព 5-11 Blackman window

### កំណត់សម្ងាត់សំរាប់ការប្រើប្រាស់ FFT

- ប្រើប្រាស់មុខងារ Zoom ដើម្បីពន្លឹកទម្រង់រលក FFT ដើម្បីចាត់ចាន់។
- ការប្រើប្រាស់ default dB scale សម្រាប់តែមានលម្អិតនៃប្រភកអង់ប្រើន ទៅបីជាតុកពេមានអំពីទីកន្លែងត្រួតពិនិត្យ។ ប្រើ Vrms scale ដើម្បីបង្កើតប្រភកអង់ប្រើ។
- សមាសធាតុ DC ប្រើប្រាស់សិកភាពបណ្តាលខ្សោយព័ត៌មានក្នុងប្រភកអង់ប្រើន ទម្រង់រលក FFT ។ ដើម្បីបង្កើមសមាសកាត់ DC សូមប្រើសមិន AC Coupling នៅលើស្មើរំលែកប្រភក។
- ដើម្បីកាត់បន្ទាយសំលេងវំខាន់ថែជន្យ និងសមាសធាតុក្នុងតាមរយៈនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានបញ្ជាផ្ទៃមុន សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ oscilloscope ទៅធាមួយ។

តើអ្វីទៅប្រភកអង់ប្រើ Nyquist?

ប្រភកអង់ប្រើ Nyquist គឺជាប្រភកអង់ប្រើដែល oscilloscope ដើម្បីចែកចាយពេលវេលាដោយការស្វែងរករាយការងារ និងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រភកអង់ប្រើ។ ប្រភកអង់ប្រើ Nyquist នឹងស្វែងរករាយការងារ និងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រភកអង់ប្រើ។

ជាមួយនា ប្រភកអង់ប្រើ Nyquist នឹងស្វែងរករាយការងារ និងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រភកអង់ប្រើ។


កំណត់ចំណាំ:

នៅក្នុង FFT mode, ការកំណត់ខាងក្រោមនេះគឺជានហាមខាត់៖

- 1) Window set;
- 2) XY Format in Display SET;
- 3) Measure.

## ការរើស VERTICAL POSITION និង VOLTS/DIV Knobs

1. VERTIVAL POSITION knob ត្រូវបានរើសដើម្បីកែត្រូវទីតាំងបញ្ហារវេនទម្រង់រលក រួមទាំងទម្រង់រលកចាប់យក និងទម្រង់រលកដើលបានគណនា។ ដំណោះស្រាយវិភាគតែងបូតុងបញ្ហាលេខោស់បូរជាមួយនឹងផ្ទើកបញ្ហា។
2. VOLTS/DIV knob ត្រូវបានរើសដើម្បីត្រូវត្រួតពិនិត្យការបញ្ហាលេខោស់បូរជាមួយ និងទម្រង់រលកដើលបានគណនា។ ភាពសិទ្ធិនៃការរើសនេះនឹងធែកបញ្ហា ជាន់ 1-2-5 ។ បង្កើលតាមត្រួតពិនិត្យវិភាគដើម្បីបង្កើនភាពប្រប្រឈប់បញ្ហាលេខោស់បូរជាមួយ និងប្រព័ន្ធផ្សេងត្រូវត្រួតពិនិត្យវិភាគដើម្បីបង្កើយ។
3. នៅពេលដើលទីតាំងបញ្ហារវេនទម្រង់រលកនាន់លត្រូវបានកែត្រូវរួចរាល់ដើលបានឆ្លាត់បូរត្រូវបានបង្ហាញ នៅព្រមទាំងក្រោមខាងធ្វើនេះនឹងរួចរាល់ (សូមមើលរូប 5-12)។



រូបភាពទី 5-12 ព័ត៌មានអំពីទីតាំង vertical

## រឿងបាត់ប្រពន្ធអង់ Horizontal

HORIZONTAL CONTROLS រួមមានបូតុង HORIZ MENU និង knobs ជាប្រើប្រាស់ដូចជា HORIZONTAL POSITION និង SEC/DIV។

1. HORIZONTAL POSITION knob: នេះត្រូវបានរើសដើម្បីកែត្រូវទីតាំងផ្ទើកនៃតាន់លទាហំអស់ដំណោះស្រាយវិភាគដើលឆ្លាត់បូរជាមួយនឹងមូលដ្ឋានពេលដែល។
2. SEC/DIV knob: វាត្រូវបានរើសដើម្បីកែត្រូវពាកត់កត្តាមាប្រព័ន្ធដើម្បីសម្រាប់កែត្រូវពាកត់មូលដ្ឋាន ពេលដែលសំខាន់បូច្ចូច។
3. បូតុង HORIZ MENU: ធាយរើបូតុងនេះរួចរាល់ក្នុងបញ្ហាលេខោស់បូរជាមួយប្រពិបត្តិការ (សូមមើលរូប 5-13)។




រូប 5-13 Time base mode menu

ការពិពណ៌នាបច្ចេកទេស Horizontal Menu មានដូចខាងក្រោម៖

មីនុយមុខងារ	ការពិពណ៌នា
Main (Main Time Base)	ការកំណត់ horizontal main time base ត្រូវបានប្រើដើម្បី បង្ហាញទម្រង់លក្ខ។
Set (Set Window)	ផ្តល់ window ត្រូវបានកំណត់ដោយទស្សន៍ទិន្នន័យ មុខងារនេះមិនមាននៅក្នុងរបៀប FFT ទេ។
Zoom (Zoom Window)	ផ្តល់ window ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ការបង្ហាញត្រូវបាន ពាយីកឡើពេញអ្រកន័យ។

#### Main Time Base

ចុចបិតិន H1 menu selection រួចរាល់សម្រាប់ Main។ នៅក្នុងករណីនេះ, HORIZONTAL POSITION និង SEC/DIV knobs ត្រូវបានប្រើដើម្បីកែត្រូវ main window។ បង្ហាញនៅក្នុងអេក្រង់ត្រូវបានបង្ហាញជូច រូប 5-14




រូប 5-14 Main time base

#### ការកំណត់ Window

ចុចបិតិន H2 menu selection រួចរាល់សម្រាប់ Set។ អេក្រង់នឹងបង្ហាញផ្ទាំង window ដែលបានកំណត់


ដោយទស្សនកនិចតិវា ប្រើ HORIZONTAL POSITION និង SEC/DIV knobs ដើម្បីកែត្រឡប់ផ្តុក និងទំហំនៃផ្ទុយ window នេះ។ នៅក្នុង FFT mode, Set menu មិនត្រូវក្រោរ។ សូមមេត្តល រូប 5-15។



រូប 5-15 Window setting

#### Window Expansion

ចូចបូក្តុង H3 menu selection រួចរាល់សរើស Zoom។ ជាលម្អិតល ផ្ទុយ window ដែលកំណត់ដោយទស្សនក និងទំហំនៃផ្ទុយ។ នៅក្នុង FFT mode, Set menu មិនត្រូវក្រោរ។ សូមមេត្តល រូប 5-16។



រូប 5-16 Zoom window

## របៀបកំណត់ប្រពន្ធ Trigger

Trigger កំណត់នៅពេលដើម DSO ចាប់ផ្តើមទទួលទិន្នន័យ និងបង្ហាញប្រព័ន្ធអំពីរលក។ នៅពេលដើម Trigger

ត្រូវបានកំណត់ត្រីមត្រូវ វាគារចប់ផ្តើមការបង្ហាញចិនស្ថិតស៊ូរទានប្រព័ន្ធផែនក្នុងមានអត្ថន័យ។

DSO បន្ទទទួលបានទិន្នន័យខណ៌ក: ពេលរដ់ចាប់ស្ថិតស៊ូរទានប្រព័ន្ធផែនក្នុងមានអត្ថន័យ។

វានឹងទទួលបាននូវទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ជាបន្ទបន្ទាប់ ដើម្បីគ្រឿចប្រព័ន្ធវោងស្ថាបុរាណ។

តំបន់បញ្ជា Trigger មាន 1 knob និង 3 menu keys ។

**TRIG LEVEL:** Knob ដើម្បីកំណត់កំវិត trigger; ឬឱ្យ knob និង level នឹងរកចំណេះរក Zero។

**50%:** ឬឱ្យនឹងប្រពិបត្តិភាពរបស់កំណត់កម្រិតតួនាទីទៅចុចណ្តាលជាមុនការបង្ហាញបញ្ជីកំណត់នៃសិញ្ញាល់ trigger ។

**Force:** Force ដើម្បីបង្កើតសិញ្ញាល់ trigger ហើយមុខងារត្រូវបានប្រើជាថម្មីនៅក្នុងរបៀប "Normal" និង "Single" ។

**Trigger Menu:** ឬឱ្យនឹងដើម្បីកដំណើរការមីនុយគ្រប់គ្រង trigger ។

### Trigger Control

**Single trigger:** ប្រើកម្រិត trigger ដើម្បីចាប់យកទប្រព័ន្ធបានស៊ូរភាពនៅក្នុង ហណ្ឌាល្មីរក្នុងពេលផែនក្នុងបាន។

Single trigger មានប្រភេទយ៉ាង: edge trigger, video trigger, slope trigger និង pulse trigger ។

**Edge Trigger:** វាកែតទឹន្នន័យនៅពេលដើម្បីការបញ្ហាភិសេសការក្នុងកម្រិតកង់ស្ថាបុរាណ។  
និងការបញ្ហាសំណងទិន្នន័យនៃបញ្ហាភិសេសការក្នុងកម្រិតកង់ស្ថាបុរាណ។

**Video Trigger:** Trigger នៅលើកាលប្រហែលប្រព័ន្ធដែលបង្ហាញការក្រោមក្នុងកម្រិតកង់ស្ថាបុរាណ។

**Slope Trigger:** The oscilloscope begins to trigger according to the signal rising or falling speed.

**Pulse Trigger:** ស្ថាបុរាណ pulses ដើម្បីការបញ្ហាសំណងទិន្នន័យនៃបញ្ហាភិសេសការក្នុងកម្រិតកង់ស្ថាបុរាណ។

Trigger ទាំងបូន្មានក្នុង Single Trigger ត្រូវបានពិពណ៌នាអ្វីនៅក្នុងវឌ្ឍន៍រដ្ឋាភិបាល។

#### 1. Edge Trigger

Edge trigger កែតទឹន្នន័យនៅលើកម្រិតបង្ហាញបញ្ហាភិសេសការក្នុងកម្រិតកង់ស្ថាបុរាណ។ ធ្វើសនីស Edge trigger ដើម្បី trigger នៅលើកម្រិតទឹន្នន័យ។

## Edge Trigger Menu បង្កាញថ្វីចិត្ត 5-17។



រូ 5-17 Edge trigger menu

### ការងារ Edge menu:

មុនយ	ការកំណត់	ការរំណត់
Single Mode	Edge	Set vertical channel trigger type as edge trigger.
Source	CH1 CH2 EXT EXT/5	Channel 1 as trigger signal. Channel 2 as trigger signal. External trigger as trigger signal 1/5 of the external trigger signal as trigger signal.
Coupling	AC DC HF LF	រារាំងសមាសធាតុចរន្តផ្ទាល់។ អនុញ្ញាតឱ្យសមាសធាតុទាំងអស់ផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យ។ រារាំងសិរ្សាល់ប្រភកដែលមិនមែនការត្រួតពិនិត្យ។ មានវត្ថុសមាសធាតុប្រភកដែលមិនមែនការត្រួតពិនិត្យ។ រារាំងសិរ្សាល់ប្រភកទាំងអស់ដែលមិនមែនការត្រួតពិនិត្យ។ មានវត្ថុសមាសធាតុប្រភកដែលមិនមែនការត្រួតពិនិត្យ។
Slope		Trigger on rising edge

		Trigger on falling edge
Mode	Auto	ទទួលបានទម្រង់រលក ទៅបីជាត្រាន trigger កើតឡើងកំដោយ។
	Normal	ទទួលបានទម្រង់រលកនៅពេល trigger កើតឡើង
	Single	នៅពេលដែល trigger កើតឡើង ទទួលបានទម្រង់រលកមួយបញ្ជាប់មកណូប់
	Holdoff	100ns ~ 10s, បង្កើល M knob ដើម្បីកំណត់ចន្លោះពេលមុនពេល trigger មួយដៃឡើងឡើងកើតឡើង។
	Reset	កំណត់ពេលវេលា Holdoff ធានាអ៉ូលុលំនាំដីម (100ns)។

## 2. Video Trigger

ប្រើសម្រិះ video trigger ដើម្បី trigger នៅលី fields ឬ lines របស់ NTSC, PAL ឬ SECAM សូម្រាប់វីដៅអូ ស្ថាដារ។

Trig menu សំដើមទៅ រូប 5-18។



រូប 5-18 Video trigger menu

### តារាង Video menu

ឱ្យឱ្យ	ការកំណត់	ការណែនាំ
Single Mode	Video	កំណត់ប្រភេទ vertical channel trigger as video trigger
Source	CH1	ប្រើសម្រិះ CH1 as the trigger source
	CH2	ប្រើសម្រិះ CH2 as the trigger source
	EXT	ការបញ្ចូល trigger ខាងក្រោម 1/5 នៃប្រភព trigger
	EXT/5	ខាងក្រោមបញ្ចូលខ្លួនដូចនៅក្នុង

Modu	NTSC	
	PAL	ត្រួវឱសវិស៊ី video modulation
	SECAM	
Sync	Line	Synchronous trigger in video line
	Field	Synchronous trigger in video field
	Odd	Synchronous trigger in video odd filed
	Even	Synchronous trigger in video even field
	Line NO.	Synchronous trigger in designed video line, turn the <b>M</b> knob to set the line number
Mode	Auto	ទទួលបានទម្រង់រលក ទៅបីជាត្រាន trigger កើតឡើងកំណែយ។
	Holdoff	100ns~10s, នៃបញ្ជី M knob ដើម្បីកំណត់ចន្លោះពេលមុនពេល trigger មួយដៃងដោយកើតឡើង
	Reset	កំណត់ពេលវេលា Holdoff ជាមុន 100ns

### 3. Slope Trigger

Slope trigger កំណត់ oscilloscope ជាឝូកការណ៍នៃ slope trigger វិធាន/អវិធានក្នុងរយៈពេលដែលបានបញ្ជាក់។

**Slope Trigger Menu** បានបង្ហាញដូចខាងក្រោម 5-19



រូប 5-19 Slope trigger menu

តារាង Slope trigger menu:

ឈ្មោះ	ការកំណត់	ការណែនាំ
Single Mode	Slope	កំណត់ vertical channel trigger type as slope trigger


Source	CH1	ក្រើសរើស CH1 as the trigger source
	CH2	ក្រើសរើស CH2 as the trigger source
When	slope 	ការក្រើសរើស Slope
		កំណត់លក្ខខណ្ឌ slope; ចូលទៅ M knob ដើម្បីកំណត់ slope time។
Threshold & SlewRate	High level	កែត្រូវ M knob ដើម្បីកំណត់ដែនកំណត់ខាងលើកម្រិតខ្ពស់។
	Low level	កែត្រូវ M knob ដើម្បីកំណត់កម្រិតទាបកម្រិតទាប។
	Slew rate	Slew rate = (កម្រិតខ្ពស់ - កម្រិតទាប) / ការកំណត់
Mode	Auto	ទូលានទម្រង់រលក ទៅបីជាត្រាន trigger កើតឡើងកំណត់។
	Normal	ទូលានទម្រង់រលកនៅពេល trigger កើតឡើង
	Single	នៅពេលដែល trigger កើតឡើង ទូលានទម្រង់រលកមួយ
	Holdoff	បន្ទាប់មកលប់ 100ns ~ 10s ប៉ុណ្ណោះ M knob
	Reset	ដើម្បីកំណត់ចន្លោះពេលមុនពេលកោះមួយឡើងកើតឡើង។ កំណត់ពេលវេលា Holdoff ជាកំណត់ 100ns

#### 4. Pulse Width Trigger

Pulse trigger កើតឡើងយោងទៅតាមទីង pulse។

សូត្រូលមិនប្រភេទអាចច្បាប់បានរកយើងបានយោង: ការកំណត់លក្ខខណ្ឌទីង pulse ។

Pulse Width Trigger Menu បានបង្ហាញដូច្នៃខាងក្រោម 5-20។



រូ 5-20 Pulse width trigger menu

តារាង Pulse Width Trigger menu:

មិនយ	ការកំណត់	ការណែនាំ
Single Mode	Pulse	កំណត់ vertical channel trigger type as pulse trigger
Source	CH1 CH2	រួចស្រាវជ្រាវ CH1 as the trigger source រួចស្រាវជ្រាវ CH2 as the trigger source
Coupling	AC DC HF LF	មិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើក DC ផ្លូវកាត់។ អនុញ្ញាតឱ្យផ្លូវកាត់ធ្វើកទាំងអស់។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានប្រភកដែលត្រូវការបញ្ចូនសីញ្ញាល់ និងផ្លូវកាត់ធ្វើកប្រភកដែលទាបនូវល្អាង។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានប្រភកដែលការបញ្ចូនសីញ្ញាល់ និងផ្លូវកាត់ធ្វើកប្រភកដែលសិក្សាបាន។
when	Polarity 	រួចស្រាវជ្រាវ polarity
		រួចស្រាវជ្រាវលក្ខខណ្ឌទីនេះ pulse និងកែសម្រួល M knob ដើម្បីកំណត់ពេលវេលា។
Mode	Auto Normal Single Holdoff	ទទួលបានទម្រង់រលក ទៅបីជាត្រាន trigger កែតាមទីនេះក៏ដោយ។ ទទួលបានទម្រង់រលកនៅពេល trigger កែតាមទីនេះ នៅពេល trigger កែតាមទីនេះ ទទួលបានទម្រង់រលកមួយ បន្ទាប់មកលប់
Holdoff	Reset	100ns ~ 10s, និលតម្រូវ M knob ដើម្បីកំណត់ចច្ចាប់ពេលមុនពេល trigger មួយដៃនៅទៀតកែតាមទីនេះ។ កំណត់ពេលវេលា Holdoff ជាបាន 100ns

## ការងារក្រោមពាក្យ

**1. Source:** Trigger អាជីវកិទមឹនីដីប្រភពជាថ្វីនេះ តាន់លបញ្ហាល (CH1, CH2), Ext, Ext/5 ។

- **Input:** វាតិជាប្រភព Trigger ដែលប្រើបានឡាចុះចុះក្នុងបុសនីងដំណើរការនៅពេលវិនិសនីជាប្រភព Trigger

អើក់ដោយដែលបង្ហាញប្រើបានឡាចុះក្នុងបុសនីងដំណើរការនៅពេលវិនិសនីជាប្រភព Trigger

- **Ext Trig:** ឧបករណ៍អាជីវក្រូចាន trigger ពីប្រភពទីចិនណ៍:ពេលដែលទទួលបានទិន្នន័យពី CH1 និង CH2 ។

ឧបករណ៍ដើម្បី trigger ពីនាទីការាងក្រោម បូជាយសុំញ្ចាំលំដៃផ្ទុកធ្វើនៅឡើតនៃសៀវភៅសាកល្បង។ ប្រភព trigger EXT, EXT/5 ប្រើសុំញ្ចាំលំដៃផ្ទុកធ្វើនៅឡើតនៃសៀវភៅសាកល្បង។ ប្រភព trigger EXT បន្ថីសុំញ្ចាំលំដោយធ្វាស់; វាមានផ្លូវការមិន trigger ពី  $-0.6V$  ដល់  $+0.6V$  ។ ប្រភព trigger EXT/5 បន្ថីសុំញ្ចាំលំដោយ 5X ដែលប្រើបានក្នុងក្រុមហ៊ុនក្រោមធម្មិត trigger នៅ  $-3V$  នៅ  $+3V$  ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យ oscilloscope trigger នៅលើសុំញ្ចាំលំដោយដែលត្រូវការការពារ។

### 2. Trigger Mode:

កំណត់ពីរបៀបដែល oscilloscope ប្រព្រឹត្តក្នុងករណីដែលគ្រាន់ព្រឹត្តការណី trigger ។ oscilloscope ផ្តល់នូវរបៀប trigger បី៖ ស្ថិយប្រវត្តិ ធម្មតា និងទោល។

- **Auto:** This sweep mode អនុញ្ញាតឱ្យ oscilloscope ទទួលបានទម្រង់រលក ទៅបីជាការិនរកយើងឱ្យលក្ខណៈ trigger កំដោយ។ ប្រសិនបើត្រូវលក្ខណៈ trigger កែតិទ្ធីនីង ឧណ៍:ពេលដែល oscilloscope កំពុងរដ់ចាំរយៈពេលជាក់លាក់មួយ (ដូចដែលបានកំណត់ជាកំណត់ពេលអំពី) វានឹងបង្កើចនិងឱ្យ trigger ។

- **Normal:** The Normal mode អនុញ្ញាតឱ្យ oscilloscope ទទួលបានទម្រង់រលកនៅពេលដែលវាក្រូចាន trigger ។ ប្រសិនបើត្រូវ trigger កែតិទ្ធីនីងទៅ លំយោលនៅតែបន្ទាន់រដ់ចាំ ហើយទម្រង់រលកមួន បីមាននឹងនៅតែមាននៅលើអ្នករួម។ នៅ Single mode ៖ បន្ទាប់ពីចិច Run/Stop លំយោលនឹងរដ់ចាំ trigger ។ ឧណ៍:ពេលដែល trigger កែតិទ្ធីនីង Oscilloscope ទទួលបានទម្រង់រលកមួយ បន្ទាប់មកលើប៉ូត្រូវការការពារ។

- **Single:** នៅ Single mode ៖ បន្ទាប់ពីចិច Run/Stop, កំពុងរដ់ចាំ trigger ។ ឧណ៍: trigger កែតិទ្ធីនីង, ទទួលបានទម្រង់រលកមួយ បន្ទាប់មកលើប៉ូត្រូវការការពារ។

- **Coupling:** Trigger coupling កំណត់ថាគីតិខ្លួនត្រូវការពារនៅសុំញ្ចាំលំបញ្ហាននៅកាន់សៀវភៅ trigger ។ ប្រភពទី Coupling

រូមមាន AC, DC, LF Reject និង HF Reject។

- **AC:** AC coupling រារាំងសមាសធាតុ DC ។
- **DC:** DC coupling ផ្លាសកត់សមាសធាតុ AC និង DC ។
- **LF Reject:** LF Reject coupling រារាំងសមាសធាតុ DC និងបន្ទយសីព្វិល់ទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រភពខ្ពស់បាបជាង 8 kHz ។
- **HF Reject:** HF Reject coupling បន្ទយសីព្វិល់ទាំងអស់ដើលមានប្រភពខ្ពស់ជាង 150 kHz ។

**4. Holdoff:** Trigger holdoff អាចប្រើដើម្បីរក្សាបន្ទីនឹងទម្រង់រលក។ ពេលវេលាថ្នាក់តីជារយៈពេលនៃចាប់របស់ oscilloscope មុនពេលចាប់ផ្តើម trigger តើ 1 oscilloscope នឹងមិន trigger របួនដល់ពេលវេលាយឺតស្រាកបាន ផុតកំណត់។ វាគ្មានលំនិកសិរីប្រើប្រាស់ពិនិត្យមើលសញ្ញាក្នុងរយៈពេលខ្លួន និងផ្តល់ពិនិត្យមើលសញ្ញាស្ថុគ្នាលូ មួយចំនួន ដូចជាអម្រង់រលក AM ជាដើម។

### របៀបដំណើរការមីនុយមុខងារ

តាំងតម្លៃត្រង់ត្រង់មីនុយមុខងារមាន 8 បូតុងមីនុយមុខងារ៖ Measure, Acquire, Utility, Cursor, Autoscale, Save, Display, Help និង 4 បូតុងប្រពិបតីភាមៗ៖ Autoset, Run/Stop, Single, Copy ។

### របៀបអនុវត្តការដំឡើងគ្នា

ចូចចូរកុង Acquire នៃ menu នឹងបង្ហាញនៅក្រោមក្រុង ដូចខាងក្រោម រូប 5-25។




រូប 5-25 Acq Mode menu


ការពិពណ៌នានៃ Acqu Mode Menu ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម:

មីនយមុខងារ	ការកំណត់	ការពិពណ៌នា
Sample	Sample	របៀបត្រួមមុតា
	Peak detect	ប្រើដើម្បីចាប់យកគំរូអតិបរមា និងអប្បបរមា។ កែវារកចំណុចសំបុត្រ និងទាបចំងុកលើបញ្ជីការកំណត់បន្ថយការការកាន់ប្រជល់។ នៅពាប់ឆ្នាំ ការត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការរកយើង្ហាន burr jamming និងលទ្ធភាពនៃការកាត់បន្ថយការការកាន់ប្រជល់។
	Average	4, 16, 64, 128 ការត្រូវបានប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយសំឡេងរវាងដោយថែជន្យ និងមិនខ្ចោះជាមួយនឹងចំណុចមធ្យបានប្រើស។


ឱ្យការកំណត់ Acqu Mode រួចហើយសង្គតមិនការប្រប្រលជាបន្ទុបន្ទាប់នៃទម្រង់រលកដែលបានបង្ហាញ។



រូបភាព 5-26 Peak Detect mode, នៅក្នុងការរំលែក burrs នៅលើផែមត្រូវការកំណត់បន្ទាប់នៃទម្រង់រលកដែលបានបង្ហាញ។



រូ 5-27 Normal ACQU Mode display, ដែលមិនភាពករយើង្ហាស្តុមរបៈ:



រូ 5-28 ទម្រង់រលកដែលបានបង្ហាញបន្ទាប់ពីសំឡេងវំខានត្រូវបានដកចោរនៅក្រោមរយៈបម្លុម  
ដែលក្នុងនោះចំនួនមធ្យមនៃ 16 ត្រូវបានកំណត់។

### រយៈបកណាត់ប្រព័ន្ធបង្ហាញ

ចុចចិត្តនឹង Display គឺហើយមិនយោដែលបង្ហាញក្នុងអេក្រង់ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូប 5-29 ។


Type	Persist	XY Mode	Cymometer	VGA Disp
Dots Vect	OFF	ON	OFF	ON OFF

រូ 5-29 Display Set menu.


ការពិពណ៌នានៃ Display Set Menu ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

ឯកសារមុខងារ	ការកំណត់	ការពិពណ៌នា
Type	Dots Vect	មានពេលបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានបង្ហាញ។ ចន្ទោះរាយការបង្កើតបញ្ជីដែលនៅជាប់ត្រូវការបង្ហាញត្រូវបាន បំពេញដោយទម្រង់វិចិថុយ។
Persist	Time OFF 1 second 2 seconds 5 seconds Infinity	បើកចិត្ត M ដើម្បីកំណត់ពេលវេលាកំណែង Clear the persistence
XY Mode	ON OFF	បើក the XY display function; បិទ the XY display function
Cymometer	ON OFF	បើកសិបិះម៉ែត្រ; បិទសិបិះម៉ែត្រ
VGA Disp (VGA port is optional)	ON OFF	ធ្វាប់ច្រក VGA ឡើងនឹងទៅប្រសិនបើកំណត់រាល់ ទម្រង់រលកអាចត្រូវបានបង្ហាញនៅលើមួននឹងទៅកំពុងទៅ។

**Display Type:** ជាមួយនឹងចិត្តការបង្ហាញដែលមិនមែន F1 ត្រូវបានបង្ហាញទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រភេទ Vect និង Dots ។  
ភាពខ្ពស់ត្រូវរាយការបង្ហាញទាំងពីរភាពត្រូវបានគេបង្ហាញតែមួយគឺប្រព័ន្ធអាសយដ្ឋាន រាយការបង្ហាញត្រូវបានបង្ហាញនៅលើមួននឹងទៅកំពុងទៅ។




រូប 5-30 Display in the Vector form



រូប 5-31 Display in Dots form.

### Persist

នៅពេលដែលមុខងារ Persist ត្រូវបានប្រើ តើមិតិលហ្មាល្យភាពជាប់លាប់នៃ oscilloscope បំពេញភាពអាចត្រូវបានក្នុងធ្វើ។ ទីនេះយើងឱ្យដែលបានប្រើបានបង្ហាញភាពជាប់លាប់ស្រឡាយ ហើយទីនេះយើងឱ្យបានពណ៌ក្នើ។ ចុចចិត្តកុង H2 មិនយបនុនឹងបង្ហាញនៅខាងស្តាំអេក្រង់។ ចុចចិត្តកុង F1 ពេលដែលត្រូវបានប្រើបានរបៀបដើម្បីសម្រេច: ចិទ, 1 វិនាទី, 2 វិនាទី, 5 វិនាទី និង Infinity ។ នៅពេលដែលប្រើបានរបៀប "Infinity" ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ពេលដែលបានបង្ហាញ ចំណុចភាគសំងនឹងត្រូវបានក្រោមក្រោមដើម្បីត្រូវបានធ្វើ។ ការត្រួតស្ថិតិនឹងត្រូវបានការពារក្នុងការបង្ហាញ (សូមមើលរូបរូប 5-32)។ ដោយចុចចិត្តកុង F2 ការត្រួតស្ថិតិនឹងត្រូវបានសម្រាប់។



រូប 5-32 Infinite persistence display

#### XY Format

ទម្រង់នេះភាពអនុវត្តបានពេចចាំពោះបីស្ថើលេខ 1 និងបីស្ថើលេខ 2 ។ បន្ទាប់ពីប្រើសវិសទម្រង់បង្ហាញ XY បីស្ថើលេខ 1 ត្រូវបានបង្ហាញតាមអក្សរដឹងក និងបីស្ថើលេខ 2 នៅក្នុងអក្សរបញ្ជីនៃ oscilloscope ត្រូវបានកំណត់ក្នុងទម្រង់តម្រូវនៃលម្អិនបានកែវា ទិន្នន័យត្រូវបានបង្ហាញជាប័ណ្ណបង្ហាញ។

#### ប្រពិបត្តិការបែងចាយការណ៍បញ្ហាចំណាំអស់មានផ្ទុចខាងក្រោម៖


- Vertical VOLTS/DIV និង VERTICAL POSITION knobs នៃ Channel 1 ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់មាត្រាបញ្ហាន និងទីតាំងដឹងក ។
- Vertical VOLTS/DIV និង VERTICAL POSITION knobs នៃ Channel 2 ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់មាត្រាបញ្ហានបញ្ហាន និងទីតាំងជាបន្ទូបន្ទាប់។

#### មុខងារខាងក្រោមនៃទម្រង់ XY:

- Reference or digital wave form
- Cursor
- Time base control
- Trigger control
- FFT

#### ជំហានប្រពិបត្តិការ៖

1. ចួចចូលនៃ Display ហើយហៅចេញនូវ Display Set Menu ។
2. ចួចចូលនៃប្រើសវិសមីនុយ H3 ដើម្បីកំណត់របៀប XY ហើក។ ទម្រង់បង្ហាញត្រូវបានបង្ហាញជាប័ណ្ណ XY (សូមមើលរូប 5-33) ។



រូប 5-33 XY display Mode

## សីមុខិះថ្វារ

វាតាសីមុខិះថ្វារ 6 ខ្លួន។ សីមុខិះថ្វារភាពវាស់ប្រកង់ពី 2Hz ដល់កម្រិតបញ្ហានពេញលេញ។ លុខ្មានតានាន់លែនដែលបានវាស់ដែងមានសីត្រាំលំនៅក្នុងទំនួរ ហើយនៅក្នុងទំនួរ វាការចាបស់ប្រកង់បានត្រឹមត្រូវ។ នៅក្នុង Single trigger វាតីជាគិម្យមិនមែនបានបញ្ជាផ្ទាល់ទៅក្នុងការប្រកង់នៃតានាន់លែន។ នៅក្នុង Trigger ALT វាតីជាគិម្យមិនមែនបានបញ្ជាផ្ទាល់ទៅក្នុងការប្រកង់នៃតានាន់លែន។ សីមុខិះថ្វារតានាបង្ហាញនៅខ្លួនក្នុងខាងក្រោមខាងស្តាំនៃអេឡិចត្រូនិក ខាងក្រោមខាងស្តាំនៃអេឡិចត្រូនិក។

ដើម្បីបើក បុចិទសីមុខិះថ្វារ៖

1. ចូចបិទិត្តនៃ Display ។
2. នៅក្នុងមិនឃើញ Display បង្ហាញ សូមចូចបិទិត្តនៃ H4 ដើម្បីបិទិត្តនៃការបង្ហាញ cymometer ON ឬ OFF ។

## VGA Output (VGA port តីវាទិរីសិសបាន)


ប្រកប VGA ភាពព្យារាណភាពខ្លាប់ទៅមួនឱ្យនឹងទំនួរក្នុងការបង្ហាញនៃតានាន់លែន។ ដើម្បីកំណត់ VGA Output:

1. ចូចបិទិត្តនៃ Display ។

2. នៅក្នុងមិនយ Display ចុចបូតុង H5 ដើម្បីបិទបើករាង ON ឬ OFF ។

### របៀបរក្សាទុក និងរលិកទម្រង់រលក

ចុចបូតុង Save អ្នករក្សាទុកទម្រង់រលក ការកំណត់ ប្លូបភាពអេក្រង់។ មិនយដែលបង្ហាញក្នុងអេក្រង់ត្រូវ ពានបង្ហាញ ដូចមួយ 5-34 ។



រូ 5-34 Waveform Save menu

ការពិពណ៌នាអំពីមុខងារ Save Menu ត្រូវបានបង្ហាញជាភាសាខាងក្រោម៖

មិនយមុខងារ	ការកំណត់	ការពិពណ៌នា
Type	Wave Setting Image Record	ព្រឹសនឹសប្រភេទរក្សាទុក (about the Record type, see "Error! Reference source not found." on PError! Bookmark not defined.)
នៅពេលប្រភេទគឺ Wave មិនយបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖		
Source	CH1 CH2 Math	ព្រឹសនឹសទម្រង់រលកដែលត្រូវរក្សាទុក។
Object & Show	Object	1~15 ព្រឹសនឹសភាសយដ្ឋានដែលទម្រង់រលកត្រូវបានរក្សាទុកបុរីកទ្វីងវិញ។

	Show	ON OFF	រូបភាពឡើងវិញ បុច្ចែនដែលកដែលបានរក្សាទុកក្នុងអាសយដ្ឋាន រួចបច្ចុប្បន្ន។ នៅពេលដែលការបង្ហាញ ON ប្រសិនបើអាសយដ្ឋាន នឹងបច្ចុប្បន្នខ្លួចបានប្រើបាយសំខាន់សំខាន់ ទម្រង់រលកដែលបានរក្សាទុកនឹងត្រូវ បានបង្ហាញ លេខអាសយដ្ឋាន និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវបាន បង្ហាញនៅថ្ងៃការងារដើម្បីផ្តល់ពេលប្រាក់ ប្រសិនបើអាសយដ្ឋានទាំងអស់នេះមានតម្លៃជាបន្ទាប់ "None is saved"។
	Save		រក្សាទុកទម្រង់រលកនៃប្រភពទៅអាសយដ្ឋានដែលបានរក្សាទុក។ មិនមែន Type នៃការរក្សាទុកត្រូវបានកំណត់ថាគារបង្ហាញ ឬការចាយក្នុង ទុកទម្រង់រលកដោយគ្រាន់តែចូលចូលឱ្យក្នុង Copy នៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ ឬកប្រើណាមួយ។ ត្រូវប្រាយដឹងថា BIN ។
	Storage	Internal External	រក្សាទុកទៅក្នុងខ្លួនខ្លួន ឬខ្លួនខ្លួន ឬខ្លួនខ្លួន USB ។ ប្រសិនបើរឿងសិរីសក់នៃក្នុងផ្ទុក USB លើកសារអាចកំ សម្រេចបាន។ ឯកសារទម្រង់រលកគាត់ត្រូវបានបើកដោយកម្មវិធីវិភាគទម្រង់រលក Eduscope (នៅលើស្តីឱ្យដែលបានផ្តល់ពេលប្រាក់)។
នៅពេលប្រភេទគឺជា Setting មីនុយបង្ហាញដូចខាងក្រោម:			
Setting	Setting1.... Setting8		អាសយដ្ឋានកំណត់
Save			រក្សាទុកការកំណត់ oscilloscope បច្ចុប្បន្នទៅក្នុងផ្ទុក ខាងក្រោម
Load			រូបភាពការកំណត់ពីអាសយដ្ឋានដែលបានរក្សាទុក
នៅពេលប្រភេទគឺ Image មីនុយបង្ហាញដូចខាងក្រោម:			


Save	<p>រក្សាទុកអេក្រង់បង្ហាញបច្ចុប្បន្ន។ ឯកសាររាជរក្សាទុកធានតែក្នុង ឧបករណ៍ថ្មីក USB ដូច៖កន្លែងថ្មីក USB ត្រូវតែត្រូវប័ណ្ណមុនសិន។ លើឡាតាំងឯកសាររាជរក្សាទុកធាន។ ឯកសារត្រូវបានរក្សាទុកធានជាប្រព័ន្ធបាន។</p>
------	--

### រក្សាទុក និងរឹបឱ្យទម្រង់រលក

EduScope 3000 អាចថ្មីកទម្រង់រលក 15 ដែលអាចបង្ហាញជាមួយទម្រង់រលកបច្ចុប្បន្នក្នុងពេលវេលាដែលតែមួយ។  
ទម្រង់រលកដែលបានរក្សាទុកមិនអាចកែត្រូវបានទេ។

ដើម្បីរក្សាទុកទម្រង់រលកនៃ CH1 ទៅក្នុងភាសយដ្ឋាន 1 ដំបានប្រពិបត្តិការគ្នា ត្រូវបានអនុវត្តតាម៖

1. Saving: ចូចបូកឯកង់ H1 មីនុយ Type និងបង្ហាញនៅខាងក្រោមនៃអេក្រង់ ហត្ថលើ M knob ដើម្បីប្រើប្រាស់បើស Wave for Type។
2. ចូចបូកឯកង់ H2 ហើយចូចបូកឯកង់ F1 ដើម្បីប្រើប្រាស់បើស CH1 សម្រាប់ប្រភព។
3. ចូចបូកឯកង់ H3 ហើយចូចបូកឯកង់ F1 ហើយក្នុង M knob ដើម្បីប្រើប្រាស់បើស 1 ភាសយដ្ឋានវត្ថុ។
4. ចូចបូកឯកង់ H5 ហើយចូចបូកឯកង់ F1 ដើម្បីប្រើប្រាស់បើស Internal ។
5. ចូចបូកឯកង់ H4 ដើម្បីរក្សាទុកទម្រង់រលក។
6. Recalling: ចូចបូកឯកង់ H3 ហើយចូចបូកឯកង់ M ដើម្បីប្រើប្រាស់បើស 1 ភាសយដ្ឋានវត្ថុ។ ចូចបូកឯកង់ F2 ដើម្បីកំណត់ Show ជារឹង។ ទម្រង់រលកដែលបានរក្សាទុកក្នុងភាសយដ្ឋាននឹងត្រូវបានបង្ហាញ លើឡាតាំងភាសយដ្ឋាន និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅថ្មីកខាងលើខាងក្រោមនៃអេក្រង់។



រូប 5-35 Wave saving


## គន្លឹះ៖

មិនថា Type នៃការរក្សាទុកត្រូវបានកំណត់ថា ដោយ អ្នកអាចរក្សាខាងមុខទៀតដែលការពាយត្រាន់តែចុចិត្តឯធម៌ Copy នៅក្នុងចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើណាមួយ។ ប្រសិនបើ Storage មីនុយរក្សាទុកត្រូវបានកំណត់ថា "External" អ្នកត្រូវកំណត់ថ្វីងថាស USB ។ សូមយោងទៅលើខ្លឹមសារឡាងក្រាម ដើម្បីដាក់ថ្វីងថាស USB ហើយដាក់លើដៃខែឆ្នាំ។

## រក្សាទុកបាននៅលើអេក្រង់៖

របាយការអេក្រង់អាចត្រូវបានរក្សាទុកថាស USB ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះអ្នកត្រូវតែត្រូវប៉ាស USB ជាមួយខ្លួនទេ។

1. **Install the USB disk:** បញ្ចូលថាស USB ទៅក្នុង "1. USB Host port" របស់ "ឱ្យ 4-3 ផ្លូវការខាងស្តាំ"។ ប្រសិនបើ icon ឬបង្ហាញនៅខាងស្តាំផ្លូវការខាងលើនៃ screen, ថាស USB ត្រូវបានដំឡើងដោយដាក់ដោយ។ ការធ្វើត្រាយដែលត្រូវបានថាស USB: ប្រព័ន្ធដែលការការពាយត្រាន់តែចុចិត្តឯធម៌ FAT32 ទៅបង្កើតឡើងអាចលើសពី 4K បានទេ។ នៅពេលដែលខ្លួនឯធម៌ USB មិនអាចត្រូវបានទទួលស្ថាល់ អ្នកអាចធ្វើត្រាយការទៅធានម្រោងដែលត្រូវ ហើយ ពូយាមួយដោរ។
2. បញ្ចប់ពីដំឡើងថាស USB ចុចិត្តឯធម៌ **Save panel** មីនុយរក្សាទុកត្រូវបានបង្ហាញនៅខាងក្រោមអេក្រង់។
3. ចុចិត្តឯធម៌ H1 ឬនូយ Type និងបង្ហាញនៅខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់ ហើយ M knob ដើម្បីពិនិត្យថាសពី Image សម្រាប់ប្រភេទ។
4. ចុចិត្តឯធម៌ H4 ត្រូវបានបញ្ចប់ដែលបានបង្ហាញនៅខាងឆ្វេង ហើយ លើសពី ដើមតីកាល បរិច្ឆេទប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន។ បើកចិត្តឯធម៌ M ដើម្បីពិនិត្យថាសពី ត្រាប់ចុច; ចុចត្រាប់ចុច M ដើម្បីបញ្ចប់ត្រាប់ចុចដែលបាន ពិនិត្យថាស។ ប្រព័ន្ធដែលបានបង្ហាញគឺបញ្ជីសម្រាប់ 25 ពូអក្សរ។ ពិនិត្យថាស ហើយចុចត្រាប់ចុចបញ្ចប់ (Enter) នៃត្រាប់ចុច ដើម្បីបញ្ចប់ការបញ្ចប់ និងរក្សាទុកការពាយប៉ុណ្ណោះបញ្ចប់។



## របៀបចតុក/បាត់ទៅម្រោងរលក

មុខងារ Wave Record អាចកត់ត្រារលកចរន្តបញ្ចូល។ អ្នកអាចកំណត់ថានៅពេលរវាងសុធម៌ដែលបានកត់ត្រាត្រូវ

ចាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ដែលបានបង្ហាញដែលបានប្រសិទ្ធភាពនៃការវិភាគការងារទៅ

ប្រសើរជាមួយនឹងមុខងារចាក់សារឡើង និងការចិត្តឯធម៌។

Wave Record មានរបៀបចំនួនប្រឈម៖ OFF, Record, Playback និង Storage ។

**Record:** ដើម្បីកត់ត្រាលទាមចន្ទោះពេលរហូតដល់វាយានដល់ការកំណត់សុចិត្តធម្មាយ។


### មិនយកត្រាបង្ហាញដូចខាងក្រោម:

អ្នកយក	ការកំណត់	ការណែនាំ
Mode	OFF Record Playback Storage	បិទមុខងារចែករលក កំណត់ record menu កំណត់ playback menu កំណត់ storage menu
Record mode	End frame បង្កើល M knob ដើម្បីធ្វើសិសចំណួនសុចិត្ត ដែលត្រូវចំក (1~1000)	
FrameSet	Interval	បង្កើល M knob ដើម្បីធ្វើសិសចន្ទោះពេលវារីនសុចិត្តដែលបានកត់ត្រា (1ms~1000s)
Refresh	ON OFF	ធ្វើឱ្យរលកក្រសស់កំឡុងពេលចំក បញ្ចប់refreshing
Operate	Play Stop	ចាប់ធ្វើមចំក បួរចំក

### កំណត់ចំណាំ:

ទម្រង់រលកទាំងពីរនៃប៊ូស្តីលេខ 1 និងប៊ូស្តីលេខ 2 នឹងត្រូវបានចំក។ ប្រសិនបើប៊ូស្តីត្រូវបានបិទពេលកំពុងចំក នោះ:

ទម្រង់រលកនៃនានានែលគិតមិនត្រឹមត្រូវទេនៅក្នុងរបៀបចាក់សារឡើ។




រូប 5-36 Wave Record

**Playback:** ចាក់ឡើងវិញ្ចុវរលកដែលបានកត់ត្រា ប្រភាពទុក។

មីនុយ Playback បង្ហាញផ្តល់ខាងក្រោម៖

មីនុយ	ការកំណត់	ការណែនាំ
Playback Mode	ចាប់ឡើងមសុច បន្ថែរ M knob	
FrameSet	ដើម្បីធ្វើសង្គស ចំណួន start frame ដើម្បីចាក់សារឡើ (1~1000)។	

	End frame	បង្កិល M knob ដើម្បីព្រើសនឹសចំណួននៃសុចបញ្ចប់ដើម្បីចាក់សារឡើ (1 ដល់ 1000)។
	Cur frame	បង្កិត M knob ដើម្បីព្រើសនឹសចំណួនសុចបញ្ចប់បង្ហើដើម្បីចាក់សារឡើ (1~1000)។
	Interval	បង្កិល M knob ដើម្បីព្រើសនឹសចាន់នៃការលើក back frame (1ms~1000s)។
Play mode	Loop	បង្កាញរបៀបការបង្ហាញបញ្ចប់។
	Once	បង្កាញរបៀបការបង្ហាញមួយដង។
Operate	Play	ចាប់ផ្តើមចំណួន។
	Stop	ឈប់ចំណួន។




រូប 5-37 Wave Playback

**Storage:** រក្សាទុករលកយោងទៅតាមសុមចាប់ផ្តើម និងសុមបញ្ចប់។

មីនុយ Storage បង្កាញដូចខាងក្រោម៖

មីនុយ	ការកំណត់	ការណែនាំ
	Start frame	បង្កើរ M knob ដើម្បីព្រើសវិសចំនួន start frame ដើម្បីរក្សាទុក (1~1000)។
Storage Mode Frame Set	End frame សុមបញ្ចប់  បង្កើរ M knob ដើម្បីព្រើសវិសចំនួន end frame ដើម្បីរក្សាទុក (1~1000)។	
Save		រក្សាទុកនិងកសារកំណត់ត្រាច្រោងបេកទៅអង្គចងចាំខាងក្រោម
Load		ធ្វើកនុកសារកំណត់ត្រាច្រោងរំលកដើម្បីអង្គចងចាំ



រូ 5-38 Wave Storage

ដើម្បីរបៀបឱ្យការ wave record សូមធ្វើដូចខាងក្រោម៖

- (1) ចូចិត្តិកង់ Save ។
- (2) ចូចិត្តិកង់ H1 , លើក M knob ដើម្បីព្រឹសវិស Record ។
- (3) ចូចិត្តិកង់ H2 ។ នៅក្នុងមីនុយ Mode, ចូចិត្តិកង់ F2 ដើម្បីព្រឹសវិស Record ។
- (4) ចូចិត្តិកង់ H3 ។ នៅក្នុងមីនុយ Frame Set, ចូចិត្តិកង់ F1 និងលើក M knob ដើម្បីកំណត់ End frame; ចូចិត្តិកង់ F2 របស់លើក M knob ដើម្បីព្រឹសចញ្ជាតេសវិសចំណែកដែលបានកត់ត្រា។
- (5) ចូចិត្តិកង់ H4, ព្រឹសវិសចាតិត្រូវដើម្បីឱ្យរលកឡើងវិញនៅពេលចត់។
- (6) ចូចិត្តិកង់ H5 ដើម្បីចាប់ផ្តើមចត់។
- (7) ចូចិត្តិកង់ H2 ។ នៅក្នុងមីនុយ Mode, ចូចិត្តិកង់ F3 ដើម្បីចូលទៅ Playback ។ កំណត់ជូនសុំនិង Playmode ។ បន្ទាប់មកចូចិត្តិកង់ H5 ដើម្បីបង្ហាញ ដើម្បីរក្សាទុករលកដែលបានកត់ត្រា សូមចូចិត្តិកង់ H2 ។ នៅក្នុងមីនុយរហ័ប់ ចូចិត្តិកង់ F4 ដើម្បីព្រឹសវិស Storage, បន្ទាប់មកកំណត់ជូនរវាយសុំដើម្បីរក្សាទុក ចូចិត្តិកង់ H4 ដើម្បីរក្សាទុក។
- (8) ដើម្បីធ្វើការប្រាក់របស់មុខងាររបច្ឆ័ន់ដំនួយ ចូចិត្តិកង់ Utility រួចចូលទៅ M knob ដើម្បីព្រឹសវិស Config ដើម្បីចូលទៅកាន់មីនុយខាងក្រោម។

#### •Config

ចូចិត្តិកង់ Utility រួចចូលទៅ M knob ដើម្បីព្រឹសវិស Config ដើម្បីចូលទៅកាន់មីនុយខាងក្រោម។



រូ 5-39 មីនុយ Configuration

ការពិពណ៌នាអំពី Configuration Menu ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

ចិនយមុខងារ	ការកំណត់	ការពិពណ៌នា
Language	ចិន, ភាសាអេក្រស និង ឡាតាំង	ជ្រើសរើសភាសាបង្ហាញនៃប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន
Set Time	Display	On/Off ការបង្ហាញកាលបរិច្ឆេទ
	Hour Min	ការកំណត់ម៉ោង/នាទី
	Day Month	ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទ/ខែ
	Year	ការកំណត់ឆ្នាំ
KeyLock		ចាក់សារទាំងអស់។ វិធីសារស្មើដោះស្រាវ៖ ចុចចូរឯកង 50% នៅក្នុងគំហន់បញ្ហាកេក់ បន្ទាប់មកចូចចូរឯកង Force ធ្វើឡើងឡើង 3 ដង។
About		លេខកំណែ និងលេខស៊ីបង្ហាញ


• Display

ចូចចូរឯកង Utility លើយេបីក M knob ដើម្បីធ្វើស៊ីបង្ហាញ Display ដើម្បីចូលទៅកាន់ Menu ខាងក្រោម។



រូប 5-40 មិនយ Display

## ការពិពណ៌នាអំពី Display Menu ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

មីនុយមុខងារ	ការកំណត់	ការពិពណ៌នា
Menu Time	5s~50s, OFF	កំណត់ពេលវេលាតែងមីនុយ។
Graticule		រួមឱសនឹសប្រភេទក្រឡាចត្រូវ។

### •Adjust

ចុចចូចិតុង Utility ឲ្យចូលទៅ M knob ដើម្បីរួមឱសនឹស Adjust ដើម្បីចូលទៅកាន់មីនុយមុខងារ។



រូប 5-41 មីនុយ Adjust

## ការពិពណ៌នាបែប Adjust Menu ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម


ការកំណត់មីនុយ	ការពិពណ៌នា	
Mុខងារ		
Self Cal		អនុវត្តនិតិវិធីក្រិតដោយខ្លួនឯង។

ហេរការកំណត់ពេងចក្រ។

### ផ្ទើ Calibration ដោយខ្លួនឯង (Self-Calibration)

នីតិវិធីនៃការក្រិតដោយខ្លួនឯងគាត់ធ្វើឡើងប្រសើរឡើងនៅក្រុង oscilloscope ត្រូវបានស្វែងរកពាណិជ្ជកម្មបំផុត។ ប្រសើនប់ការធ្វើនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ថ្មីឡើងដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្លូវការតែម្គាល់ប្រព័ន្ធដែលមានតម្លៃខ្ពស់។ នៅពេលអនុវត្តនិតិវិធីក្រិតដោយខ្លួនឯង សូមត្រួតពិនិត្យថាគារសិកអង់ការត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡើង។

ចុចចូចិតុង Utility ១ បន្ទាប់មកចូចចូចិតុង H1 ហើយមីនុយមុខងារនឹងបង្ហាញនៅខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់ ហើយ M knob ដើម្បីរួមឱសនឹស "Adjust" ហើយបន្ទាប់មកចូចចូចិតុង H2 ដើម្បីរួមឱសនឹស "Self Cal" ឲ្យចូលទៅក្នុងនីតិវិធីនៃការក្រិតតាមខ្លួនឯង។ ខាងក្រោម៖




រូប 5-42 Self-Calibration

- Pass/Fail

មុខងារ Pass/Fail ត្រួតពិនិត្យការធ្វាក់ស្ថូរនៃសញ្ញា និងលទ្ធផលបញ្ហានចេញ ប្រសញ្ញាបភតីយ ដោយប្រៀបធៀបសញ្ញា បញ្ហាលដែលស្ថិតនៅក្នុងរបៀបដែលបានកំណត់តាមនេះ។

ចុចចិត្តនៃ Utility បើយើហើក M knob ដើម្បីជើសវិស Pass/fail ដើម្បីចូលទៅកាន់ Menu ខាងក្រោម។



រូប 5-43 មីនុយ Pass/Fail

មីនុយមុខងារ	ការកំណត់	ការពិពណ៌នា
Operate	Enable	ត្រួតពិនិត្យការកំណត់ហើក។
	Operate	ក្នុងការកំណត់ដើរការ។
Output	Pass	សិរ្សាលដែលបានធ្វើឡើងស្ថូរត្រូវត្រូវនឹងចូលចូល។
	Fail	សិរ្សាលដែលបានសាកល្បងមិនត្រូវត្រូវនឹងចូលចូល។
	Beep	Beep នៅពេលការបញ្ចប់ចូលចូល។
	Stop	លួចចូលចូលការកំណត់។

	Info	ក្រប់ក្រងស្ថានភាពបង្ហាញនៃសូមតែមាន។
Rule	Source	ព្រឹសដើរប្រភព CH1, CH2 បុគ្គលិកវិទ្យា។
	Horizontal	ផ្តាស់បញ្ចក់ថ្មីនៃការអត់ធ្លាក់ជូនដោយបង្កើល M knob ។
	Vertical	ផ្តាស់បញ្ចក់ថ្មីនៃការអត់ធ្លាក់បញ្ចូរដោយបង្កើល M knob ។
	Create	ប្រើចង្វាប់កំណត់ជាចង្ឬាប់សាកល្បង។
SaveRule	Number	ព្រឹសដើរបណ្តុះរបស់អ្នក។ Rule1~Rule8 ជាគេល្តាម៖ចង្វាប់របស់អ្នក។
	Save	ចូច Save ដើម្បីរក្សាទុកចង្វាប់។
	Load	ផ្តាកចង្វាប់មួយចំនួនជាចង្ឬាប់សាកល្បង។


ការពិពណ៌នាអំពី Pass/Fail Menu ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

#### Pass/Fail test:

រកមើលចាតិសញ្ញាបញ្ញាលស្តិតនៅក្នុងដែនកំណត់នៃចង្វាប់ ប្រសិនបើការបើសពីដែនកំណត់នៃចង្វាប់ វាតី " Fail "; បើមិនដូច្នេះទេវាតីជា "Pass" ។ វាក៏រាយបញ្ជាផលទូដលហកដីយ បុបញ្ញសញ្ញាដោយច្រកចេញដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងការសាកល្បង សូមអានជំហានខាងក្រោម៖

- ចូចចូចធមុន Utility បង្ហាប់មកចូចធមុន H1 ហើយ M knob ដើម្បីព្រឹសដើរ Pass/fail menu option ចូលរួម Pass/Fail និងត្រូវបានបង្ហាញនៅខាងក្រោម។
- Enable switch on: ចូចចូចធមុន H2 ដើម្បីបង្ហាញមីនីយ Operate បង្ហាប់មកចូចធមុន F1 ដើម្បីកំណត់ Enable ជា ON ។
- Create rule: ចូចចូចធមុន H4 ដើម្បីចូលទៅក្នុងមីនីយការកំណត់ Rule ។ ចូចចូចធមុន F1 ដើម្បីព្រឹសដើរប្រភព; ចូចចូចធមុន F2, បង្កើល M knob ដើម្បីកំណត់ Horizontal tolerance; ចូចចូចធមុន F3, បង្កើល M knob ដើម្បីកំណត់ Vertical tolerance; ចូចចូចធមុន F4 ដើម្បីបង្កើត Rule ។
- Set output type: ចូចចូចធមុន H3 ដើម្បីបញ្ជាលការកំណត់ជប្រើស Output ។ ព្រឹសដើរប្រើសមួយ បុព្ទិរវៈ "Pass", "Fail" ឬ "Beep" ។ "Pass" និង "Fail" គឺជាគម្រិះសង្គាត់មុខទៅក្នុងការកំណត់ប្រភព។ ដើម្បីបង្ហាញការកំណត់ប្រភព ត្រូវបានបង្ហាញនៅខាងក្រោម។

5. **Begin to test:** ចូចបិទុកង H2 បន្ទាប់មកបិទុកង F2 ដើម្បីព្រឹសវិស "Start" ការធ្វើតែស្ថិនធនាប់ដើម។
6. **Save rule:** ចូចបិទុកង H5 បន្ទាប់មកបិទុកង F2 ដើម្បីរក្សាទុកច្បាប់ ដែលអាចហេរឡើងក្នុងពេលវេលា មួយនៅពេលចាំបាច់ ចូចបិទុកង F3 ដើម្បីហេរឡើងក្នុងពេលចានរក្សាទុក។



រូប 5-44 Pass/Fail test

#### ចំណាំ៖

1. នៅពេលដែល Pass/Fail ON ប្រសិនបើ XY ឬ FFT រួចរាល់ដើម្បីដំណើរការ នោះ Pass/Fail នឹងត្រូវចានចិទ។ នៅក្រោមរបៀបនៃ XY ឬ FFT, Pass/Fail តីមិនអាចទទេ។
2. នៅក្រោមទម្រង់របស់ Factory មាត្រដានស្តែយប្រវត្តិ និងការកំណត់ស្តែយប្រវត្តិ Pass/Fail នឹងត្រូវបិទ។
3. នៅពេលដែលច្បានការកំណត់ការរក្សាទុកទុកនៅក្នុងច្បាប់រក្សាទុកទេ គន្លឹះនឹងត្រូវចានផ្តល់ខ្សោយឱ្យដើម្បីបង្ហាញ "NO RULE SAVED"។
4. នៅក្រោមស្ថានភាពនៃការរួមចំណុចនៃយនឹងលូបថត ហើយនៅពេលដែលវាបានដំណើរការ ចំណុច Pass/Fail នឹងកែនទេរឹងពីលេខពីមុន មិនមែនពីសុន្យទេ។
5. នៅពេលបើករបៀបលេងទម្រង់របស់ Pass/Fail ត្រូវចានប្រើដើម្បីសាកល្បងទម្រង់របស់ដែលចានចាក់ឡើង វិញ្ញាតាតិសេស។

6.

- Output

ចុចបិទធន Utility ហើយហើក M ដើម្បីធ្វើសនិស Output ដើម្បីចូលទៅកាន់ Menu ខាងក្រោម។



រូប 5-45 មីនុយ Output

ការពិពណ៌នានៃ Output menu ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

មីនុយមុខងារ	ការកំណត់	ការពិពណ៌នា
Type	Trig level	Output trig សីញ្ញាល់ស្របត្រា
	Pass/fail	Output High Level នៅពេល Pass, និង Low Level នៅពេល Fail

- LAN Set

ផែើយបីថ្មី LAN oscilloscope អាចឆ្លាប់ជាមួយកំពូទ័រដោយធ្វើការបង្ហាញប្រព័ន្ធដែលបានផ្តល់ប្រព័ន្ធ។

ចុចបិទធន Utility ហើយហើក M knob ដើម្បីធ្វើសនិស LAN Set ដើម្បីចូលទៅកាន់ menu ខាងក្រោម។

ចុចបិទធន Utility ហើយហើក M knob ដើម្បីធ្វើសនិស LAN Set ដើម្បីចូលទៅកាន់ menu ខាងក្រោម។




រូប 5-46 មីនុយ LAN Set

ការពិពណ៌នាអំពី LAN Set menu ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

មិនយមុខងារ	ការកំណត់	ការពិពណ៌នា
Set	IP  ចុចចិត្ត F1 ដើម្បីប្ររាក់ លេសិម្យយោ បង្កែរ M knob ដើម្បីប្រគល់ (0~255) ។	
	Port	បង្កិល M knob ដើម្បីផ្តាស់ប្តូរគេល (0~4000)
	Netgate	ចុចចិត្ត F3 ដើម្បីប្ររាក់លេសិម្យយោ បង្កែរ M knob ដើម្បីប្រគល់ (0~255)
	Phy addr	ចុចចិត្ត F4 ដើម្បីប្ររាក់លេសិម្យយោ បង្កែរ M knob ដើម្បីប្រគល់ (0~FF)
	Net mask	ចុចចិត្ត F5 ដើម្បីប្ររាក់លេសិម្យយោ បង្កែរ M knob ដើម្បីប្រគល់ (0~255) ។
Save set	រក្សាទុកការកំណត់បច្ចុប្បន្នហើយប្រាប់ថា "កំណត់ឡើងវិញដើម្បីធ្វើឱ្យទាន់សម្រាប់ការកំណត់" ។	

របៀបភ្លាមៗប្រព័ន្ធដោយច្បាស់៖

- (1) **Connection.** ជោគនៅលើ LAN ទៅថ្វីថ្វី LAN នៅក្នុងបន្ទះចំហៀងខាងស្តាំនៃ oscilloscope; ជោគចុងម្នាច់ទៅក្នុងចំណុចប្រព័ន្ធកំណត់របស់កំព្យិទ័រ។
- (2) **Set the network parameters of the computer.** ជោយសារ oscilloscope ចិនអាចតាំងការទូលាន អាសយដ្ឋាន IP ជោយស្តីយប្រវត្តិ អ្នកគ្រែកំណត់អាសយដ្ឋាន IP បិតិវន្ត។ នៅទីនេះយើងកំណត់អាសយដ្ឋាន IP ទៅ 192.168.1.71 ។



រូប 5-47 កំណត់ network parameters of the computer


(3) Set the network parameters of the Eduscope 3000 Software. ដំឡើការកម្មវិធីនៅលើកម្ពុជាអ្នកឈ្មោះ

ផិស "ច្បាស-ការកំណត់" នៃធាតុមិនយ "ទំនាក់ទំនង" ។ កំណត់ "ភ្លាប់ដោយប្រើ" ទៅ LAN ។ អំពី IP បីបែងចំបង

គឺដួចត្រូវនឹង IP នៅក្នុងជំហាន (2) បែងចំប្រាយគ្មរពខុសត្រាត នៅទីនេះ: យើងកំណត់វាទៅ 192.168.1.72 ។


ធ្វើនៃពម្លៃច្បកតី 0~4000 ប៉ុន្តែច្បកដឹលព្រាម 2000 តែងតែគ្របានប្រើប្រាស់ ដូច្នេះវាគ្របានស្ថិតិយកកំណត់

វាទៅតម្លៃខាងលើ 2000។ នៅទីនេះ: យើងកំណត់វាទៅ 3000 ។



រូប 5-48 កំណត់ network parameters of the Eduscope 3000 Oscilloscope Software

- (4) Set the network parameters of the oscilloscope. នៅក្នុង oscilloscope ចូចបិទកុង Utility ហើយចូចបិទកុង H1 ប៉ែវ M knob ដើម្បីព្រឹសនឹស LAN Set ។ ចូចបិទកុង H2 មើលយកំណត់ត្រវាទាលបង្ហាញនៅខាងស្តាំ កំណត់ IP និង Port ទៅកែច្នៃបញ្ជាផ្ទៃនៅក្នុង "Ports-settings" នៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងដំបាន (3)។ ចូចបិទកុង H3 ដើម្បីព្រឹសនឹស "Save set" វាស្ថិតិ "reset to update config" ។ បន្ទាប់ពីកំណត់ oscilloscope ទើនិនិង ប្រសិនបើអ្នកអាចទទួលបានទិន្នន័យជាមុននៅក្នុងកម្មវិធី oscilloscope នោះ ការកណ្តាប់បានជាតិយ៍។



រូប 5-49 Set the network parameters of the oscilloscope.

## របៀបភ្លាប់ជាមួយកាំពុងទៅតាមរយៈភ័ព់ទេស

(1) **Connection.** ប្រើបន្ទាត់ LAN ដើម្បីភ្លាប់ oscilloscope ជាមួយភ័ព់ទេស ច្រក LAN នៃ oscilloscope ស្និតនៅក្នុង


បន្ទះចំណែងខាងស្រាវជ្រាវ កាំពុងទៅតាមរយៈភ័ព់ទេសនេះ

(2) **Set the network parameters of the computer.** ដោយសារ oscilloscope មិនអាចចាំប្រាប់ទូលាយនានា

អាសយដ្ឋាន IP ដោយស្ម័គ្រិត អ្នកគ្រឿងកំណត់អាសយដ្ឋាន IP បិតិវត្ស 1 Default gateway និង Subnet

mask ផ្លូវត្រូវបានកំណត់យោងទៅតាម router។ នៅទីនេះយើងកំណត់អាសយដ្ឋាន IP ទៅ 192.168.1.71

រចនាបណ្តាញនេះ 255.255.255.0 ច្រកចេញលំនាំដើមតី 192.168.1.1 ។



រូប 5-50 កំណត់ network parameters of the computer


(3) **Set the network parameters of the Eduscope 3000 Software.** ដំណឹកកម្មវិធីនៅលើកាំពុងទេស;

ធ្វើសនឹស "ច្រក-ការកំណត់" នៃធានុមុនុយ "ទំនាក់ទំនង" ។ កំណត់ "ភ្លាប់ដោយប្រើ" ទៅ LAN ។ អំពី IP

បីបែងចុងគីឡូច្ចាន់នេះ IP នៅក្នុងដំបាន (2) បែងចុងប្រាយក្សរវតនុស្ស។ នៅទីនេះយើងកំណត់ភាព


192.168.1.72 ។ ដូរនៃតម្លៃច្រកគីឡូ 0~4000 ប៉ុន្មានច្រកដែលប្រាម 2000 ពេងតែត្រូវបានប្រើបាន

ឯកសារក្រោមនេះផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការរៀបចំការងារនៃក្រុមហ៊ុនក្រោមធម្មជាតិ 3000 ។



រូប 5-51 កំណត់ network parameters of the Eduscope 3000 Software

- (4) Set the network parameters of the oscilloscope. នៅក្នុង oscilloscope ចូចបូត្តិក Utility បានយកចូចបូត្តិក H1 បន្ទាន់ M knob ដើម្បីជើសរើស LAN Set ។ ចូចបូត្តិក H2 មិនយកការងារនៃក្រុមហ៊ុនក្រោមធម្មជាតិ 3000 ។ កំណត់ IP និង Port ទៅក្នុងក្នុងកម្មវិធីក្នុងដំបាន (3) ។ រចាំង Netgate និង Net គ្នាកែត្រូវបានកំណត់ឡាយដោយការបញ្ចូនការងារនៃក្រុមហ៊ុនក្រោមធម្មជាតិ 3000 ។ ចូចបូត្តិក H3 ដើម្បីជើសរើស "Save set" វាស្ថិតិ "reset to update config" ។ បន្ទាប់ពីកំណត់ oscilloscope ទ្វីនិងប្រសិនបើអ្នកអាចទូលានទិន្នន័យជាមួយតាមក្នុងកម្មវិធី oscilloscope នោះ ការក្នុងបានដោតជីយ។




រូប 5-52 កំណត់ទិន្នន័យសម្រាប់ការតាមដានរបៀបរៀបចំបន្ទាន់របស់អគ្គនាយកសារ

### របៀបរៀបចំបន្ទាន់របស់អគ្គនាយកសារ

Press the **Measure** button to display the menu for the settings of the Automatic Measurements ។  
ចុចចិត្តឯកសារសង្គមដើម្បីបង្ហាញមីនុយសម្រាប់ការតាមដាននៃការវារ៉ស់ដើម្បីដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

Oscilloscopes ផ្តល់នូវចំណាំម៉ែត្រ 20 សម្រាប់ការវារ៉ស់ដើម្បីដោយស្វ័យប្រវត្តិ មួយមាន Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay A→B, Delay A→B+, +Width, -Width, +Duty, -Duty. នៅពេល 10 និងវាស់ 10 ដង។

មីនុយត្រូវបង្ហាញក្នុង រូប 5-53 ។



រូប 5-53 Measure menu

"Automatic Measurements" ក្រែងបានពិតណ្ឌនាតាតាតាការខាងក្រោម៖

ចិនយមុខងារ		ការកំណត់	ការពិតណ្ឌនា
Add	Type		ចូច F1 បង្ហាញប្រភេទរៀងរាល់
	Source	CH1	ធ្វើសវិសប្រភព។
		CH2	
	Show all		បង្ហាញវិធានការទាំងអស់នៅលើអេក្រង់។
	Add		បន្ថែមប្រភេទរៀងរាល់ដែលបានធ្វើសវិស (បង្ហាញនៅខាងក្រោមខាងក្រោមផ្លូវ អ្នករាយបន្ថែមបាន ត្រីមទៅ 8 ប្រភេទចំណាំ)។
Remove	Remove all		ធនកិត្តានការទាំងអស់។
	Type		បង្ហាញ M knob ធ្វើសវិសប្រភេទដែលត្រូវការ លួច។
	Remove		យកប្រភេទរៀងរាល់ដែលបានធ្វើសចេញ។

**Measure**


តើម្បែកដែលបានវាស់អាចត្រូវបានរកដើរឡើងនៅលើភាពនៃលីម្អូយុគ្គុងពេលជំណាលឆ្នាំ។  
ឬ៖ត្រាតែនិនលទ្ធម្រោងរលកស្ថិតក្នុងស្ថានភាព ON ការរាសដែនភាពត្រូវបានអនុវត្ត។  
ការរាសដែនដោយស្តីយប្រវត្តិមិនអាចត្រូវបានអនុវត្តក្នុងស្ថានភាពដូចខាងក្រោម: 1) នៅលើទម្រង់រលកដែលបាន  
រក្សាទុក 2) នៅលើទម្រង់រលកជាតិកិច្ចា 3) នៅលើទម្រង់ XY ។ 4) នៅលើទម្រង់ស្ថិត។  
កសិរប្រកង់ ទូលិកកំណុលទៅកំណុលនៃភាពល CH1 និងមធ្យោម RMS នៃភាពល CH2 តាមដំហានខាងក្រោម៖

- ចូចបូកឯកង់ **Measure** ដើម្បីបង្ហាញមុនយមុខងាររាសដែនដោយស្តីយប្រវត្តិ។
- ចូចបូកឯកង់ H1 ដើម្បីបង្ហាញមុនយមុខងារ Add ។
- ចូចបូកឯកង់ F2 ហើយធ្វើសវិស CH1 ជាប្រភព។
- ចូចបូកឯកង់ F1 តាតប្រភេទនិងបង្ហាញនៅផ្លូវខាងផ្លូវនៃអេក្រង់ ហើយបើកបូកឯកង់ M ដើម្បីធ្វើសវិស Period ។
- ចូចបូកឯកង់ F4 ដើម្បីសរួល:ពេលដែលបានបន្ថែមបញ្ចប់។

6. ចុចិត្តឯក F1 មានទៀត ធម្មប្រភេទនឹងបង្ហាញនៅខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់ ហើយហ៊ត់ M knob ដើម្បីព្រើសនឹស

**Freq ១**


7. ចុចិត្តឯក F4 ប្រភេទដែលបានបន្ថែម បញ្ចប់ការកំណត់ CH1 ។
8. ចុចិត្តឯក F2 ហើយព្រើសនឹស CH2 ជាប្រភព។
9. ចុចិត្តឯក F1 ធម្មប្រភេទនឹងបង្ហាញនៅខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់ ហើយបើកចិត្តឯក M ដើម្បីព្រើសនឹស Mean ។
10. ចុចិត្តឯក F4 អត្ថនឹងយប់នៃបានបញ្ចប់។
11. ចុចិត្តឯក F1 ធម្មប្រភេទនឹងបង្ហាញនៅខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់ ហើយហ៊ត់ M knob ដើម្បីព្រើសនឹស PK-PK ។
12. ចុចិត្តឯក F4 ការបន្ថែម PK-PK បញ្ចប់បញ្ចប់ការកំណត់ CH2 ។  
តាមដែលបានរាសនឹងក្រូបានបង្ហាញនៅខាងក្រោមផ្ទុកខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់ដោយស្ម័គ្រីម (សូមមេត្យបានទី 5-54) ។



រូប 5-54 Automatic measurement

### រាយការសំង់ដោយស្ម័គ្រីមទៅការឱ្យមេត្តិរួម

Eduscope 3000 oscilloscopes ធ្វើសំនួរការវារ៉ាស់បុណ្ណោះដោយស្ម័គ្រីមមាន Vpp, Vmax, Vmin, Vavg, Vamp, Vrms, Vtop, Vbase, Overshoot និង Preshoot ។ រូប 5-55 ខាងក្រោមបង្ហាញពីផិតចរជាមួយនឹងចំណុចរាយការសំង់ស្ម័គ្រីម។



រូប 5-55

### ការពិពណ៌នា៖

**V<sub>pp</sub>:** Peak-to-Peak Voltage

**V<sub>max</sub>:** ទំហំអតិបរមា។ វីលកំពុលវិធីមានបំផុតភាស់លើទម្រង់រលកទាំងមូល។

**V<sub>min</sub>:** ទំហំអប្បបរមា។ វីលកំពុលអវិធីមានបំផុតភាស់លើទម្រង់រលកទាំងមូល។

**V<sub>amp</sub>:** វីលរវាង V<sub>top</sub> និង V<sub>base</sub> នៃទម្រង់រលក។

**V<sub>top</sub>:** វីលនៃផ្លូវខាងលើកបស្តីរបស់ទម្រង់រលក ដើម្បីមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទម្រង់រលកភងការ។/ដើម្បីបង្កើតចរ។

**V<sub>base</sub>:** វីលនៃមូលដ្ឋានសំបែកនៃទម្រង់រលក មានប្រយោជន៍សម្រាប់ទម្រង់រលកភងការ។/ pulse ។

**Overshoot:** កំណត់ជា  $(V_{\text{max}} - V_{\text{top}})/V_{\text{amp}}$  មានប្រយោជន៍សម្រាប់ទម្រង់រលកភងការ។/ និង pulse ។

**Preshoot:** ចានកំណត់ជាដា  $(V_{\text{min}} - V_{\text{base}})/V_{\text{amp}}$  មានប្រយោជន៍សម្រាប់ទម្រង់រលកភងការ។/ និង pulse ។


**Average:** មធ្យមន្យល់លើទម្រង់រលកទាំងមូល។

**V<sub>rms</sub>:** គន្លេស្ថើន Root Mean Square ពិតប្រាកដលើទម្រង់រលកទាំងមូល។

### ការរស់នៅបង្ការស្តីប្រភពនៃថាការឱ្យប្រព័ន្ធអូឡូ

Eduscope 3000 oscilloscopes ផ្តល់នូវថាការឱ្យប្រព័ន្ធអូឡូ ការរស់នៅបង្ការស្តីប្រភពនៃថាការឱ្យប្រព័ន្ធអូឡូមាន Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, Delay 1→2, Delay 1→2, +Duty and -Duty។

### របការទី 5-56 បង្ហាញពី pulse តាមយនឹងចំណុចភាស់ពេលវេលាយចំនួន។



រប 5-56

**Rise Time:** ពេលវេលាភែលតែមនាំមុខនៃ pulse ទីមួយក្នុងទម្រង់រលកត្រូវកើនឡើងពី 10% ទៅ 90% នៃទីបាំរបស់វា។

**Fall Time:** ពេលវេលាភែលតែមឆ្លាក់ចុះនៃ pulse ដីបួងក្នុងទម្រង់រលកត្រូវឆ្លាក់ចុះពី 90% ទៅ 10% នៃទីបាំរបស់វា។

**+Width:** ទីនេះនៃ pulse វិធីមានដំបួងក្នុង 50% ចំណុចអំពីទីតួ។

**-Width:** ទីនេះនៃ pulse ជីថចរឹវិធីមានដំបួងនៅក្នុងចំណុចអំពីទីតួ 50%។

**Delay 1→2 $\text{f}$ :** ការពន្លាបេលរវាងបណ្តាញទាំងពីរនៃតែមភាគក្នុង។

**Delay 1→2 $\text{t}$ :** ការពន្លាបេលរវាងបណ្តាញទាំងពីរនៃតែមឆ្លាក់ចុះ។

**+Duty:** +Duty Cycle, កំណត់ជា +Width/Period.

**-Duty:** -Duty Cycle, កំណត់ជា -Width/Period.

### របៀបការដោយប្រើប្រាស់ស្ថិតិមិនិច

ចុចិត្តកិច Cursor ដើម្បីបង្ហាញមួយមុខងាររហូសទៅស្ថិតិមិនិច (CURS MEAS) នៅក្នុងអេក្រង់។

ការការដោយប្រើប្រាស់ស្ថិតិមិនិចសម្រាប់របៀបផ្ទុកគឺជាដឹងទៅការការដោយប្រើប្រាស់ស្ថិតិមិនិច។

ការការដោយប្រើប្រាស់ស្ថិតិមិនិចមិនបានបញ្ជាផ្ទាល់ Voltage Measurement និង Time Measurement នៅក្នុងរបៀបផ្ទុកគឺជាដឹងទៅការការដោយប្រើប្រាស់ស្ថិតិមិនិច។



រប 5-57 មិនយ CURS MEAS


ការពិពណ៌នានៃ cursor measurement menu ត្រូវបានបង្ហាញជាតារាងខាងក្រោម៖

ចិត្តយមុខងារ	ការកំណត់	ការពិពណ៌នា
Type	OFF	បិទការវាគស់ដៃនេះទស្សន៍ទ្រនិច។
	Voltage	បង្ហាញទស្សន៍ទ្រនិចវាគស់ទីលើ និងមីនុយ។
	Time	បង្ហាញទស្សន៍ទ្រនិចនៃការវាគស់ដៃនេះពេលវេលា និងមីនុយ។
Source	CH1	បង្ហាញនាន់លបង្កើតទម្រង់រលក
	CH2	ដែលការវាគស់ដៃនេះទស្សន៍ទ្រនិចនឹងត្រូវបានអនុវត្ត។

នៅពេលអនុវត្តការវាគស់ដៃនេះទស្សន៍ទ្រនិច ទីតាំងរបស់ទស្សន៍ទ្រនិច 1 នាមត្រូវបានកែតម្រូវដោយប្រើ VERTICAL POSITION នៃតាន់លទី 1 ហើយទស្សន៍ទ្រនិច 2 នាមត្រូវបានកែតម្រូវដោយប្រើ VERTICAL POSITION នៃតាន់ល 2 ។

អនុវត្តដំបានប្រព័ន្ធបញ្ជីការខាងក្រោមស្រាប់ការវាគស់ដៃនេះទស្សន៍ទ្រនិចទីលើនៃតាន់ល CH1 ៖


1. ចូច Cursor ហើយរំលើកមីនុយ Cursor Measure ។
2. ចូចឲ្យឯក H2 ហើយប្រើសិរីស CH1 ស្រាប់ Source ។
3. ចូចឲ្យឯក H1 មីនុយប្រភេទនឹងបង្ហាញនៃខាងស្តាំអភ់រៀង។ បន្ទាប់មកចូចឲ្យឯក F2 ដើម្បីប្រើសិរីស Voltage for Type ដោយមានបន្ទាត់ចំនួនទូទៅស្ថាយពីបង្ហាញតាមទិសដែនអេក្រង់ ដែលបង្ហាញពី Cursor1 និង Cursor2 ។
4. យោងទៅតាមទម្រង់រលកដែលបានវាគស់ សូមកែតម្រូវទីតាំងរបស់ Cursor1 និង Cursor2 ដោយបង្កើល ឲ្យឯក H1 នៃ CH1 និង CH2 ។ Window បង្កើនទស្សន៍ទ្រនិចនៅផ្ទុកខាងក្រោម ខាងឆ្វេងនៃទម្រង់រលកបង្ហាញតម្លៃដាច់ខាងត្រាំងទៅតម្លៃ D នៃទស្សន៍ទ្រនិច 1 និងទស្សន៍ទ្រនិច 2 និងទីតាំង បច្ចុប្បន្ននៃទស្សន៍ទ្រនិចទាំងពីរ។ (សូមមើលរូប 5-58) ។



រូប 5-58 Waveform of Voltage Cursor measurement

អនុវត្តដំហានប្រភពបច្ចុការខាងក្រោមសម្រាប់ការវាគស់ដៃងទស្សន៍ទ្រនិចពេលធោល់លាន់នៅល CH1 :

1. ចូច Cursor ហើយរំលើក Cursor Measure menu ។
2. ចូចចូច H2 រួចរាល់សិនីស CH1 សម្រាប់ Source.
3. ចូចចូច H1 មើលយប្បគទនិងបង្ហាញនៅខាងស្តាំអេក្រង់។ ចូចចូច F3 ដើម្បីរៀបចំសិនីស Time for Type ដោយមានបន្ទាត់ចំនួនពេលវេលាដែលបង្ហាញត្រូវរៀបអេក្រង់ ដើម្បីបង្ហាញពី Cursor 1 និង Cursor 2។
4. យោងទៅតាមទម្រង់រលកដែលបានវាស់ សូមកែត្រួតពិនិត្យចំណាំរបស់ Cursor1 និង Cursor2 ដោយបញ្ជីលិក្ខិន VERTICAL POSITION នៃ CH1 និង CH2។ Window បង្កើតទស្សន៍ ទ្រនិចនៅថ្ងៃការខាងក្រោម ដែលបង្ហាញត្រូវរៀបអេក្រង់នៃទម្រង់រលកបង្ហាញការពាក្យជាថាព ប្រកង់និងពេលវេលាដែលបង្ហាញត្រូវរៀបអេក្រង់។



រូប 5-59 Waveform of Cursor Measurement

ការរាយសំដើងទស្សន៍ត្រួនិចសម្រាប់របៀប FFT:

ចុចចិត្តកុង Cursor ដើម្បីបង្ហាញមឹនយុទ្ធមុខរវាងសំដើងទស្សន៍ត្រួនិច (CURS MEAS) នៅក្នុងអេក្រង់ ដែលយូរបញ្ចូលការរាយសំដើង Vamp និងការរាយសំដើងប្រភកដែនឡាបៀប FFT ដែលបង្ហាញក្នុងរូប 5-60 ។



រូប 5-60 CURS MEAS menu

ការពិពណ៌នានៃមីនុយម៉ោងទស្សន៍ត្រួនិចត្រូវបានបង្ហាញជាពាណិជ្ជកម្មរបាយការណ៍:

មីនុយមុខ នានា	ការកំណត់	ការពិពណ៌នា
Type	OFF	ចិត្តការរាយសំដើងទស្សន៍ត្រួនិច។
	Vamp	បង្ហាញទស្សន៍ត្រួនិចនៃការរាយសំដើង Vamp និងមីនុយ។
	Freq	បង្ហាញទស្សន៍ត្រួនិចរវាងសំប្រភកដែន និងមីនុយ។
Source	Math FFT	បង្ហាញពាណិជ្ជកម្មនៃលសម្រាប់ការរាយសំដើងទស្សន៍ត្រួនិច។

នៅពេលអនុវត្តការរាយសំដើងទស្សន៍ត្រួនិច ទីតាំងបែស់ទស្សន៍ត្រួនិច 1 នាមត្រូវបានកែតក្រូរដោយប្រើបិទកុង VERTICAL POSITION នៃតារានលទ្ធទី 1 ហើយទស្សន៍ត្រួនិច 2 នាមត្រូវបានកែតក្រូរដោយប្រើបិទកុង VERTICAL POSITION នៃតារានលទ្ធទី 2 ។

អនុវត្តដំបានប្រតិបត្តិការរាយការណ៍របាយការណ៍ប្រភាគ Vamp:


- ចុច Cursor ចូលបានក្នុង Cursor Measure menu ។
- ចុចចិត្តកុង H1 មីនុយប្រភេទនឹងបង្ហាញនៅខាងស្តាំអេក្រង់។ ចុចចិត្តកុង F2 ដើម្បីធ្វើសារិស Vamp for Type ជាមួយនឹងបន្ទាត់ចំនួចពណ៌នាស្ថាយពីដែលបង្ហាញតាមទិន្នន័យកន្លែងអេក្រង់ដែលបង្ហាញពី Cursor1 និង

Cursor2

- យោងទៅតាមទម្រង់រលកដើលបានវាស់ សូមកែតម្រូវទីតាំងរបស់ Cursor1 និង Cursor2 ដោយបញ្ចូលបឹកឯកង់

**VERTICAL POSITION** នៃ CH1 និង CH2 នៅ Window បង្កើនទស្សន៍ទ្រនិចនៅពាណិជ្ជកម្មផ្តល់បង្ហាញកម្លែងជាថ្មី


ខាតនៃភាពខ្ពស់ត្រូវទំហំទស្សន៍ទ្រនិចពីរ និងទីតាំងបច្ចុប្បន្ន។



រូប 5-61 Wave of Vamp cursor measurement

អនុវត្តដំបានប្រពិបត្តិការខាងក្រោមសម្រាប់ការវាស់នៃទស្សន៍ទ្រនិច **Freq** ។

- ចូច **Cursor** រួចរាល់ការណែនាំ **Cursor Measure menu** ។
- ចូចបឹកឯកង់ H1 មើលយប់ក្រោមនឹងបង្ហាញនៅខាងស្តាំអេក្រង់។ ចូចបឹកឯកង់ F3 ដើម្បីពើនឹងការបង្ហាញនៅខ្ពស់ត្រូវបានបញ្ជាផ្ទាល់ស្ថាយពីរបង្ហាញតាមទីសបញ្បរនៃអេក្រង់ដើលបង្ហាញពីទស្សន៍ទ្រនិច 1 និង Cursor 2 ដែលត្រូវត្រូវ។
- យោងទៅតាមទម្រង់រលកដើលបានវាស់ សូមកែតម្រូវទីតាំងរបស់ Cursor1 និង Cursor2 ដោយបញ្ចូលបឹកឯកង់ VERTICAL POSITION នៃ CH1 និង CH2 នៅក្នុងបង្ហាញបង្ហាញកម្លែងជាថ្មីស្ថាបន្ទាន់ទស្សន៍ទ្រនិចពីរ និងទីតាំងបច្ចុប្បន្ន។ (សូមមេីលរូប 5-62)។



រូប 5-62 Wave of Freq cursor measurement

### របៀបប្រើប្រាស់ Autoscale

នេះគឺជាមុខងារដែលសារ៖ប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់លើកជំហុង ដើម្បីធ្វើពេតសុសាមញ្ញ និងរហ័សលើសុព្រៃស់បញ្ហាល។ មុខងារនេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះសុព្រៃស់តាមជាន់ដោយស្ថែយប្រវត្តិ ទៅបីជាសុព្រៃស់ផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលណា កំណែយ។ មាត្រដ្ឋានស្ថែយប្រវត្តិអាចឱ្យខ្សោយការណ៍កំណត់របៀបកែះ ការរំងចករូល និងមាត្រដ្ឋានពេលណែ ដោយ ស្ថែយប្រវត្តិទៅតាមប្រភេទ ទំហំ និងភាពព្រឹកញ្ចាប់នៃសុព្រៃស់។



រូប 5-63 Autoscale menu


## មីនុយមានដៃចខាងក្រោម៖

មីនុយមុខងារ	ការកំណត់	ការណែនាំ
Autoscale	ON	បើក Autoscale.
	OFF	បិទ Autoscale.
Mode		តាមដាន និងកែតម្រវទាំងការកំណត់ vertical and horizontal ។
		តាមដាន និងកែតម្រវខ្លាត horizontal ។
		តាមដាន និងកែតម្រវខ្លាត vertical ។
Wave		បង្ហាញប្រជែងរលកក្រើនដឹង។
		បង្ហាញតួរយោពេលម្មយ បុគ្គលូរណ៍។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ភាស់សញ្ញាតីរាន់ល អ្នកអាចធ្វើដៃចខាងក្រោម៖

1. ចូចិត្តឯកសារ **Autoscale**, មីនុយមុខងារនិងលូចឡើង។
2. ចូច H1 ដើម្បីរកឲសិស ON ។
3. ចូច H2 រួចរាល់សិស  សម្រាប់ Mode item ។
4. ចូច H3 រួចរាល់សិស  សម្រាប់ Wave item ។

បន្ទាប់ករលកក្រុងបង្ហាញនៅក្នុងអេក្រង់ដែលបង្ហាញជាភ្ល 5-64 ។



រាប 5-64 Autoscale horizontal-vertical multi-period waveforms

## កំណត់ចំណាំ៖

1. ចូលទៅក្នុងមុខងារ Autoscale ហើយនិមិត្តសញ្ញាណនឹងក្នុងក្រុពាយនៅផ្ទុកខាងលើខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់រៀងកល់ 0.5 វិតានី។
2. នៅក្នុងរៀងបែនការធ្វើមាត្រាតានស្ថីយប្រវត្តិ oscilloscope ភាគចំណាំស្ថានដោយខ្លួនឯង "Trigger Mode" (Edge, Video)។ នៅពេលនេះ មិនអាចប្រើបានទេ។
3. នៅរៀងបែនស្ថានភាព XY នឹង STOP ដោយចូច Autoset ដើម្បីចូលទៅក្នុង Autoscale នៅទៅ DSO ហូរទៅ YT mode និង AUTO triggering។
4. នៅរៀងបែន Autoscale DSO តើងតែកំណត់ជាគ DC coupling ជាមួយនឹង AUTO triggering។ ក្នុងករណីនេះ ការធ្វើឱ្យការកំណត់ Triggering បុគ្គលិក Coupling មិនមានផលប៉ះពាល់ទេ។
5. នៅរៀងបែនមាត្រាតានស្ថីយប្រវត្តិ ប្រសិនបើកែតម្រូវទីការនៃបញ្ហាបញ្ហាបាន ការបែងចែកក្នុងក្រុពាយនៃបញ្ហាបញ្ហាបាន ពេលវេលា នៃ CH1 ឬ CH2 នៅ oscilloscope នឹងបិទមុខងារ Autoscale ។ ដើម្បីត្រួលប៉ះទៅ Autoscale ស្ថីមូចចូច Autoset ។
6. បិទមុនយនងនៅមិនឱយ Autoscale, Autoscale បិទ ហើយបើកមិនយនងនៅតែចូលទៅក្នុងមុខងារ។
7. នៅពេលវិដីអូ trigger មាត្រាតានពេលវេលាដូកគី 50us ។ ប្រសិនបើថ្មីស្ថីមួយកំពុងបង្ហាញសញ្ញាតែម នាន់លាយផ្សេងទៀតកំពុងបង្ហាញវិដីអូមួយ មាត្រាតានពេលវេលាដំឡើទៅលើ 50us ជាកើនអូមួយដែលជាស្អាត់ជារៈ
8. ឧណា:ពេលដែល Autoscale កំពុងដំណើរការ ការកំណត់ខាងក្រោមនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបញ្ជី៖
  - (1) DSO នឹងបូរីមូលដ្ឋានពេលវេលាអាមិនសំខាន់ទៅស្ថានភាពមូលដ្ឋានពេលវេលាសំខាន់។
  - (2) DSO នឹងបូរីទៅរៀងបែនករយើងកំពុង ប្រសិនបើវាស្ថិតនៅក្នុងរៀងបែនមម្រោ។

## រៀងប្រើប្រាស់ដំនួយ Built-in

1. ចូចបិទិកុង Help, កាតាណ្វូកនឹងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។
2. ចូច H1 ឬ H2 ដើម្បីធ្វើសវិសប្រធានបទដំនួយ បុគ្គាន់តែបើកបិទិកុង M ដើម្បីធ្វើសវិស។
3. 2. choch H1 ryy H2 daembi

4. ចុច H3 ដើម្បីខើលព័ត៌មានលម្អិតរវាងបន្ទាន់ បូត្រាន់ទៅចុច M knob ។

5. ចុច H5 ដើម្បីចេញពីជំនួយ បូត្រាន់ទៅធ្វើប្រពិបត្តិការផ្សេងៗទៀត។

### របៀបរឿង Executive Buttons

Executive Buttons គឺមាន Autoset, Run/Stop, Single, Copy.

#### Autoset

វាគាមិយធ្លាបាយដែលប្រើបាយនៃសម្រាប់ការអនុវត្តសំណុំមុខងារដែលបានកំណត់ ជាមុននេះនឹងស្វោចុល  
ហើយបង្ហាញថ្មីនៃរលកនៃការខើលសីត្រូលដែលលូបចិត្ត ហើយថែមទាំងធ្វើការភាសាដែងមួយ ចំនួនសម្រាប់អ្នក  
ប្រើប្រាស់ដើរ។

ព័ត៌មានលម្អិតនៃមុខងារដែលបានអនុវត្តចំពោះសីត្រូលនៅពេលប្រើ Autoset ត្រូវបានបង្ហាញ ជាពាក្យខាងក្រោម៖

ឈរមុខងារ	ការកំណត់
Acquisition Mode	Current
Vertical Coupling	DC
Vertical Scale	Adjust to the proper division.
Bandwidth	Full
Horizontal Level	Middle
Horizontal Sale	Adjust to the proper division
Trigger Type	Current
Trigger Source	Show the minimum number of channels.
Trigger Coupling	Current
Trigger Slope	Current
Trigger Level	Mid-point Setting
Trigger Mode	Auto
Display Format	YT

## Run/Stop: បើក បុច្ចាស់រាយកត្រិមសីត្រូល់បញ្ហាល។

កំណត់ចំណាំ៖ នៅពេលដែលមិនមានគំរូនៅក្នុងស្ថានភាព STOP ការបែងចែកបញ្ជី និងមូលដ្ឋាន ពេលដែលធ្វើកន្លែងទូច្រឹងនៃការបែងចែកនៅក្នុងភាពខ្លួន កំណត់ចំណាំ៖ ជាកំណត់មួយ ម្បោងវិញ្ញាង៉ែត សីត្រូល់ អាចត្រូវបានព្រើកក្នុងទិសដៅធ្វើក បុបញ្ជី នៅពេលដែលមូលដ្ឋានពេលដែលធ្វើកតី  $\leq 50\text{ms}$  មូលដ្ឋាន ពេលដែលធ្វើកអាចត្រូវបានព្រើកសម្រាប់ 4 វិធីកម្មុះប្រាម។

**Single:** ចុចបូកឯកនេះ អ្នកអាចកំណត់របៀប trigger ជារបៀបកំណត់មួយដោយធ្វាត់ ផ្ទៃត្រូវនៅពេលដែល trigger កើតឡើង ទីផ្សារនៃប្រើប្រាស់រាយកត្រិមសីត្រូល់បញ្ហាល។

**Copy:** អ្នកអាចរក្សាទុកទប្រើប្រាស់រាយកត្រិមសីត្រូល់បញ្ហាល ដោយចុចបូកឯកនេះ Copy នៅក្នុងចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើបាយមួយ រក្សាទុក នៅពេលដែលប្រភេទតី Wave ១ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើល "Save Function Menu" នៅលើ P44។

## 6. ការធ្វើបន្ទាល់

### ឧទាហរណ៍ទី 1: រាសសិញ្ញាល់សាមញ្ញ

តាមលក្ខណន់នៃឧទាហរណ៍នេះ គឺជីម្យីបន្ទាល់សិញ្ញាល់មិនស្ថាល់នៅក្នុងសៀវភៅ ហើយការសំប្តូរ និង ពន្លេស្បែកដីកំពុលឡើកំពុលនៃសិញ្ញាល់។

#### 1. អនុវត្តជាបន្ទាល់ការងារក្រោមស្រាប់ការបន្ទាល់សិញ្ញាល់នេះ: យ៉ាងតាមរបៀប៖


- (1) កំណត់មេត្តុណា Probe menu attenuation coefficient ជា 10X និងក្នុងតាក់នៅក្នុង Probe Switch ជា 10X (សូមមេត្តុ "របៀបកំណត់មេត្តុណា Set the Probe Attenuation Coefficient" នៅលើ P14) ។
- (2) ឆ្លាប់ probe of Channel 1 ទៅនឹងចំណុចរាសន់នៃសៀវភៅ។
- (3) ចួចិត្តនៃ AutoSet ។

Oscilloscope នឹងអនុវត្ត AutoSet ដើម្បីធ្វើឱ្យទម្រង់រលកមានភាពប្រសើរឡើង ដោយផ្តូរកណ្តើនៅ: អ្នកអាច គ្រប់គ្រងដឹកបញ្ជី និងផ្តូរកបនៃខ្លួនមេឡើត រហូតដល់ទម្រង់រលកបំពេញតាមតម្លៃការរបស់អ្នក។

#### 2. អនុវត្តការរាសន់ដោយម៉ោងប្រវត្តិ

Oscilloscope អាចរាសកាតព្រឹននៃសិញ្ញាល់ដែលបានបន្ទាល់ដោយស្ថីយប្រវត្តិ។ ដើម្បីរាសកំណុងពេល និង ភាពពិភ័យបានប៉ុស្តីលេខ 1 និងមធ្យម និងវូលពីកំពុលនៃប៉ុស្តី 2 សូមអនុវត្តតាមជាបន្ទាល់ក្រោម។

- (1) ចួចិត្តនៃ Measure ដើម្បីដោរការមិនយុទ្ធភាពរាស។
  - (2) ចួច H1 ដើម្បីបន្ទាល់មិនយុទ្ធភាពខ្លួន។
  - (3) ចួចិត្តនៃ F2 ដើម្បីប្រើសិសិស CH1 ជាប្រភព។
  - (4) ចួចិត្តនៃ F1 ជាតុប្រភេទនឹងបន្ទាល់នៅដឹកខាងឆ្លេងនៃអេក្រង់ ហើយបើកិច្ចិត្តនៃ M ដើម្បីប្រើសិសិស Period ។
  - (5) ចួចិត្តនៃ F4 ការរាសន់ដែលនឹងត្រូវបានបន្ថែម។
  - (6) ចួចិត្តនៃ F1 មួងឡើត ជាតុប្រភេទនឹងបន្ទាល់នៅខាងឆ្លេងនៃអេក្រង់ ហើយបញ្ចប់ M knob ដើម្បីប្រើសិសិស Freq ។
  - (7) ចួចិត្តនៃ F4 ការរាសន់ប្រភកនៃនឹងត្រូវបានបន្ថែម បញ្ចប់ការកំណត់នៃនាន់ល 1 ។
  - (8) ចួចិត្តនៃ F2 ដើម្បីប្រើសិសិស CH2 ជាប្រភព។
  - (9) ចួចិត្តនៃ F1 ជាតុប្រភេទនឹងបន្ទាល់នៅខាងឆ្លេងនៃអេក្រង់ ហើយបញ្ចប់ M knob ដើម្បីប្រើសិសិស Mean ។
  - (10) ចួចិត្តនៃ F4 ការរាសន់ដែលមធ្យមនឹងត្រូវបានបន្ថែម។
  - (11) ចួចិត្តនៃ F1 ជាតុប្រភេទនឹងបន្ទាល់នៅខាងឆ្លេងនៃអេក្រង់ ហើយបញ្ចប់ M knob ដើម្បីប្រើសិសិស PK-PK ។
  - (12) ចួចិត្តនៃ F4 ការរាសន់រូលពីកំពុលឡើកំពុលនឹងត្រូវបានបន្ថែម បញ្ចប់ការកំណត់នៃនាន់ល 2 ។
- បន្ទាល់មករយៈពេល ប្រភកនៃមធ្យម និងវូលពីកំពុលឡើកំពុលនឹងត្រូវបានបន្ទាល់នៅ ដឹកខាងក្រោម ខាងឆ្លេង នៃអេក្រង់ ហើយផ្តាស់ប្តូរតាមកាលកំណត់ (សូមមេត្តុលូបខ្លួន 6-1) ។



រូប 6-1 Measure Frequency and PK-PK value for a given signal

## ឧចាហរណ៍ទី 2: ទម្រូវបានអំពើថែរក្សានៃសៀវភៅការសង្គម

គោលបំណងនៃឧចាហរណ៍នេះគឺដើម្បីធ្វើការចេញផ្លូវ Gain នៃ Amplifier នៅក្នុង Metering Circuit ។ ដំបូង យើងប្រើ Oscilloscope ដើម្បីវារិកសារថា សៀវភៅបានសង្គមខ្លួន និងសង្គមខ្លួនជាលទ្ធផលនៃសៀវភៅ ហន្ទប់មកដើម្បីធ្វើការចេញ Gain ដោយប្រើប្រមូលដែលបានផ្តល់។

កំណត់មេត្តុណា probe menu attenuation coefficient 10X និងកុងតាក់នៅក្នុង Probe ជាទុ 10X (សូមមើល "របៀបកំណត់មេត្តុណា Probe Attenuation Coefficient " នៃលីម P14) ។


ភាពប័ណ្ណីស្តី oscilloscope CH1 ជាមួយនឹងចិត្តបញ្ហាលសង្គមសៀវភៅ និងតានៃល CH2 ទៅចិត្តខ្លួនជាល។

### ជំហានប្រតិបត្តិការ៖

- (1) ចូចិត្តុនា AutoSet ហើយ oscilloscope នឹងកែកប្រួលប្រាក់នៃតានៃលទាំងពីរដោយស្ម័គ្រីមទៅក្នុងស្ថានភាព ហង្សាល្យប្រើប្រាស់។
- (2) ចូចិត្តុនា Measure ដើម្បីបង្ហាញមុនុយរាយសៀវភៅដែលបានផ្តល់។
- (3) ចូចិត្តុនា H1 ។
- (4) ចូចិត្តុនា F2 ហើយប្រើសិរីសិរី CH1 ។
- (5) ចូចិត្តុនា F1 ហើយប្រើសិរីល M knob ដើម្បីប្រើសិរីសិរី PK-PK ។
- (6) ចូចិត្តុនា F2 ហើយប្រើសិរីសិរី CH2 ។
- (7) ចូចិត្តុនា F1 មួងឡើត ហើយប្រើ M knob ដើម្បីប្រើសិរីសិរី PK-PK ។
- (8) អានរូលតីកំណុលទៅកំណុលនៃប័ណ្ណីស្តី 1 និងប័ណ្ណីស្តី 2 ពីបាតាទាងធ្លេនៃអេក្រង់ (សូមមើលលីមភាពទី 6-2) ។
- (9) តណានា amplifier gain ជាមួយនឹងប្រមូលខាងក្រោម។

$$\text{Gain} = \text{Output Signal} / \text{Input signal}$$

$$\text{Gain (db)} = 20 \times \log (\text{gain})$$



រូប 6-2 Waveform of gain measurement


### ឧបាទាន៍ទី ៣៖ ការចាប់យកសិញ្ញាល់មេដូចជា

វាតិតជាធាយប្រលបណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ Digital Oscilloscope ដើម្បីចាប់យកសញ្ញាមិនមែនតាម កាល កំណត់ ឬចិត្តចាប់បុរីនឹង pulse និង burr ជាដើម។ ឱ្យនៅបញ្ហាទេទីក្នុងប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើង trigger ប្រសិនបើអ្នកមិនមានចំណោះ ដើម្បីអំពីសញ្ញាភាស់? ឧបាទាន៍ប្រសិនបើដឹងចិត្តចាប់បុរីនឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ TTL កម្រិត trigger ឬត្រូវបាន កំណត់ទៅ 2 នូល ហើយគោលក្នុងកំណត់ថាគាត្រីនឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើង។ ជាមួយនឹងមុខងារផ្សេងៗ ដែលតាំងត្រូវដោយ Oscilloscope របស់យើង អ្នកប្រើប្រាស់អាចដោយបញ្ហានេះ បានដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដី ឬយស្រាល មួយ។ ជាដំបូងដើម្បីដោកនារការសាកល្បងរបស់អ្នកដោយប្រើ trigger ដោយស្ម័គ្រីមតិ ដើម្បីស្វែងយល់ពី កម្រិត trigger និងប្រភេទ trigger ដែលនៅដីតុក វាគ្មាយអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីការកែតម្រូវបន្ទិចបន្ទុច ដើម្បី សរបចាននូវកម្រិត trigger និងប្រើប្រាស់ក្នុងវាតិតប្រចាំថ្ងៃ។ នេះជាប្រើប្រាស់ដោយប្រចាំថ្ងៃ។

#### ជំហានប្រព័ន្ធឌីជីមុខងារមេដូចខាងក្រោម៖

- (1) កំណត់មេត្តុណា Probe menu attenuation coefficient ជាបី 10X និងកុងតាក់នៅក្នុង Probe Switch ជាបី 10X (សូមមេត្តុលិក "របៀបកំណត់មេត្តុណា Set the Probe Attenuation Coefficient" នៅលើ P14) ។
- (2) លែកប្រចាំថ្ងៃតុក VOLTS/DIV និង SEC/DIV ដើម្បីកំណត់ជូរបញ្ហានេះ និងធ្វើកត្តិមត្រូវសម្រាប់សិញ្ញាល់ ដែលត្រូវសង្គតា។
- (3) ចុចិត្តុតុក Acquire ដើម្បីបង្ហាញមឺនយទន្ទលោ។
- (4) ចុចិត្តុតុក H1 ដើម្បីបង្ហាញមឺនយ Acquire Mode ។
- (5) ចុចិត្តុតុក F2 ដើម្បីប្រើសិស Peak detect ។
- (6) ចុចិត្តុតុក Trigger Menu ដើម្បីបង្ហាញមឺនយ Trigger ។
- (7) ចុចិត្តុតុក H1 ដើម្បីបង្ហាញមឺនយប្រភេទ Trigger ។
- (8) បង្កើល M knob ដើម្បីប្រើសិស Edge ជាប្រើប្រាស់។
- (9) ចុចិត្តុតុក H2 ដើម្បីបង្ហាញ Source menu ។

- (10) ចុចិត្តធម៌ F1 ដើម្បីព្រើសវិស CH1 ជាប្រភព។
- (11) ចុចិត្តធម៌ H3 ដើម្បីបង្ហាញមីនុយទូ។ ចុចិត្តធម៌ F2 ដើម្បីព្រើសវិស DC ជាគារ Coupling ។
- (12) ចុចិត្តធម៌ H4 ដើម្បីព្រើសវិស (rising) ជាគារ Slope ។
- (13) បង្កើលបិត្តធម៌ TRIG LEVEL ហើយកែត្រួរកម្រិតគន្លឹះទៅប្រហែល 50% នៃសីញ្ញាល់ដើម្បីត្រូវរាស់។
- (14) សូមពិនិត្យខ្លួនឯងនូវការស្ថានភាព Trigger នៅថ្ងៃការងារបើនេះអេក្រង់ ប្រសិនបើមិនទាន់ចូលរៀបចំឡើង សូមចុចិត្តធម៌ Run/Stop ហើយចាប់ផ្តើមទូលាយ នៃថ្ងៃការ trigger កែត្រូវឱ្យ។ ប្រសិនបើស្ថានភាពនេះក្នុងកម្រិត trigger ដើម្បីបានកំណត់ តូចរូបនៃក្រុវាទានធ្វើឡើង ហើយបន្ទាប់ មកបង្ហាញនៅក្នុងអេក្រង់។ ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រនេះ ដើម្បីរចនានូវភាពចាប់បានយើងងាយស្រួល។ ឧបាណាពេល ប្រសិនបើយើងចង់ស្អាគរកការឡើង នៃអំពីតិចខ្ពស់ កំណត់កម្រិតគន្លឹះទៅកំណត់ខ្ពស់ជាមុនបន្ទិច នៃកម្រិតស្ថានភាព។ ចុចិត្តធម៌ Run/Stop ហើយដោះស្រាយក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៃក្រុវាទានធ្វើឡើង trigger ។ នៅពេលដើម្បីបានបុរាណឱ្យបានយើង ឧបាណាពេល ដោយការរាយក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៃក្រុវាទានធ្វើឡើង trigger ។ ដោយការរាយក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៃក្រុវាទានធ្វើឡើង trigger ដើម្បីត្រូវបានបង្ហាញក្នុងបន្ទាន់ អ្នកភាពត្រូវបានយើង។ ទីតាំង trigger ដើម្បីបានយើងត្រូវបានការពន្លាបានអវត្ដមាន ដោយរាយក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៃក្រុវាទានធ្វើឡើង។ (សូមមើលរូបភាពទី 6-3)។



រូប 6-3 Capturing a single signal

#### ឧបាណាពេលទី ៤: វាគារកំណត់ទីមានលម្អិតនៃសីញ្ញាល់


សំលេងរំខានតីជាប្រើប្រាស់បង្ហាញភាពប្រើនៃសីញ្ញាល់អេឡិចត្រូនិច។ ដើម្បីរកឲ្យបង្ហាញសីញ្ញាល់នៅលម្អិតសំលេងរំខាន និងការកំណត់បន្ទាយកម្រិតនៃសំលេងរំខាន តីជាមុខងារសំខាន់ៗណាស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ oscilloscope របស់យើងមានសមត្ថភាពដូចខាងក្រោម។

##### ការកំណត់សំលេងរំខាន

កម្រិតនៃសំលេងរំខានពេលខ្លះបង្ហាញពីការបង្កើតយោងនៃសេវ្ទីអេឡិចត្រូនិច។ មុខងារ Peak Detect ដើម្បីរកឲ្យបង្ហាញសំខាន់ក្នុងការរាយក្នុងការស្អាគរកតិចៗនៃសំលេងរំខានទាំងនេះ។ នេះជារបៀបដើម្បីបង្ហាញយើងដើម្បីកៈ

- (1) ចុចិត្តធម៌ Acquire ដើម្បីបង្ហាញមីនុយ Acquire ។
- (2) ចុចិត្តធម៌ H1 ដើម្បីបង្ហាញមីនុយរបៀប ACQU ។
- (3) ចុចិត្តធម៌ F2 ដើម្បីព្រើសវិស Peak detect ។

សីត្រូល់ដែលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ដែលមានសំលេងរវាងមួយចំនួន ដោយបើកមុខងារ Peak Detect និងធ្វាស់បញ្ហាមុលដ្ឋានពេលវេលា ដើម្បីបន្ថែមលើវិនិច្ឆ័យនៃសីត្រូល់ចូល ចំនួចកំណុល ឬ burr ឱកាយនឹងគ្រប់ចានរកដើរដោយមុខងារ (សូមមើលរូបភាពទី 6-4)។



រូប 6-4 Signal with noises


### វិញ្ញកសំណងរវាងសីត្រូល់

នៅពេលធ្វាត់លើសីត្រូល់ខ្លួននេះមឹនមៀនសំខាន់តីត្រូវការតែបន្ថយកម្រិតសំលេងរវាងមួយទូទាត់ នេះអាចឱ្យអ្នកបើកប្រាស់មានព័ត៌មានលម្អិតបំផុតមែនអំពីសីត្រូល់។ មុខងារធាមុរាយដែលធ្វើឡើងដោយ Oscilloscope របស់យើងអាចជួយអ្នកឱ្យសម្រចចាន។

នេះជាដំហានសម្រាប់របៀបបើកមុខងារមុរាយ។

- (1) ចួចចូកឯកសារលើកម្រិតសំលេងរវាងមួយនៃសីត្រូល់។
- (2) ចួចចូកឯកសារលើកម្រិតសំលេងរបៀប ACQUA។
- (3) ចួចចូកឯកសារលើកម្រិតសំលេងទម្រង់រលកដែលទទួលបានពីការរាយសំរាបកនៃចំនួនមុរាយ ដើម្បីរួចរាល់។

អ្នកបើកនឹងយើងបានការងារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបង្ហាញនៅក្នុងការងារបន្ថែម យើងបានការងារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបង្ហាញនៅក្នុងការងារបន្ថែម។ បន្ទាប់ពីអនុវត្តតាមមុរាយ អ្នកបើកប្រាស់ការងារបន្ថែម អត្ថសញ្ញាណបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅលើកម្រិតសំលេងរវាងមួយនៃសីត្រូល់។ និងការងារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបង្ហាញនៅក្នុងការងារបន្ថែម។ (សូមមើលរូបភាពទី 6-5)។



រូប 6-5 Reduce noise level by using Average function

## ឧទាហរណ៍ទី 5: ការអនុវត្តមុខងារ X-Y

### ពិនិត្យមើលភាពខសឆ្នាំណាកក់កាលរាងសីញ្ញាល់នៃតានែលពីរ


ឧទាហរណ៍: សាកល្បងការផ្តាស់ប្តូរដំណាកក់កាលនៃសីញ្ញាល់បន្ទាប់ពីវាមួងកាត់បណ្តាញសៀវភៅ។

រឿង X-Y គឺមានប្រយោជន៍ខ្សោះដំណាកស់នៅពេលពិនិត្យមើលការផ្តាស់ប្តូរដំណាកក់កាលនៃសីញ្ញាល់ដែលទាក់ទង ពីរ។ ឧទាហរណ៍នេះ នាំអូកមួយដំហានទៅមួយដំហានដើម្បីពិនិត្យមើលភាពខសឆ្នាំណាក់កាលនៃសីញ្ញាល់បន្ទាប់ពីវាមួងកាត់សៀវភៅ។ សីញ្ញាល់បន្ទាលទៅសៀវភៅ និងសីញ្ញាល់ទិន្នន័យដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង។

សម្រាប់ការពិនិត្យការបញ្ចូល និងទិន្នន័យដែលសៀវភៅ ទម្រង់នៃការប្រព័ន្ធអោយការរាយការណ៍ និងការបង្កើតឡើង។

- (1) កំណត់មេគូណា Probe menu attenuation coefficient ជា 10X និងកុងតាក់នៅក្នុង Probe Switch ជា 10X (សូមមើល "រឿងបកំណត់មេគូណា Set the Probe Attenuation Coefficient" នៅលើ P14) ។
- (2) ឆ្នាំការសីបអង្គត់នៃតានែលទី 1 ទៅនិងតាតុបញ្ចូលនៃបណ្តាញនិងតានែលទី 2 ទៅនិងលទ្ធផលនៃបណ្តាញ។
- (3) ចូចិត្តកុង AutoSet ចុះក្រោម ដោយ Oscilloscope បើកសីញ្ញាល់នៃ Channel ទាំងពីរ ហើយបង្ហាញពីរនៅលើអេក្រង់។
- (4) បង្កើលបិត្តកុង VOLTS/DIV ធ្វើឱ្យទំហំនៃសីញ្ញាល់ពីរស្មើត្រូវនូវ rough ។
- (5) ចូចិត្តកុង Display បើយកមឺនយបង្ហាញ។
- (6) ចូចិត្តកុង H3 ហើយធ្វើសរើសរឿងបញ្ចូល XY ជា ON ។ Oscilloscope នឹងបង្ហាញការបញ្ចូល និងលក្ខណៈ Terminal នៃបណ្តាញក្នុងទម្រង់ក្រាប់ Lissajous ។
- (7) បង្កើល VOLTS/DIV និង VERTICAL POSITION knobs ហើយប្រសិទ្ធភាពទម្រង់រលក។

- (8) ធាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រ oscillogram រាងអេលីហ៊ើដែលបានអនុម័ត សង្គត និងគណនាការទុសត្វានៃដំណាក់កាល (សូមមើលរូបភាពទី 6-6)។



រូប 6-6 Lissajous Graph

ដោយផ្តើកបើកនឹង  $\sin(q) = A/B \pm C/D$  ត្រូវនៅ:  $q$  គឺជាអំភាតទុសត្វានៃដំណាក់កាល ហើយនិយមនៃយ៉ាន់  $A, B, C$  និង  $D$  ត្រូវបានបង្ហាញឡើងតាមរូបរាងនេះ។ ជាលទ្ធផលបុំភាតទុសត្វានៃដំណាក់កាលអាចទទួលបានពី  $q = \pm \arcsin(A/B) \pm \arcsin(C/D)$  ។ ប្រសិនបើអក្សសំខាន់នៃកងពង្រកបានត្រួតពេត្តិក្រោមនៅក្នុងរោងចក្រ និង III នៅក្នុងរោងចក្រ និង IV ពេលតីក្នុងចំណែក (0 ~  $\pi/2$ ) ឬ ( $3\pi/2 ~ 2\pi$  ។) ប្រសិនបើអក្សសំខាន់នៃកងពង្រកបានត្រួតពេត្តិក្រោមនៅក្នុងរោងចក្រ និង IV នៅក្នុងចំណែក (  $\pi/2 ~ \pi$  ) ឬ ( $\pi ~ 3\pi/2$  ) ។

## ឧទាហរណ៍ទី 6: Video Signal Trigger


សង្គតកាមីលសៀវភៅនឹងអូរបស់ទូរទស្សន៍ អនុវត្តគន្លឹះនឹងទូលបានការបង្ហាញសញ្ញាកំណត់ដោយលមានសែនរាត្រា

### Video Field Trigger

សម្រាប់ trigger ត្រួនភាគលីនីដើម្បី សូមអនុវត្តប្រពិបត្តិការតាមដំហានដូចខាងក្រោម៖

- (1) ចូចិចិត្តនឹង Trigger Menu ដើម្បីបង្ហាញមីនុនយ trigger ។
- (2) ចូចិចិត្តនឹង H1 ដើម្បីបង្ហាញមីនុនយប្រហែល trigger ។
- (3) បញ្ចូល M knob ដើម្បីព្រើសឱសវិស Video ជារឹងច្បាប់។
- (4) ចូចិចិត្តនឹង H2 ដើម្បីបង្ហាញមីនុនយ Source ។
- (5) ចូចិចិត្តនឹង F1 ដើម្បីព្រើសឱស CH1 សម្រាប់ Source ។
- (6) ចូចិចិត្តនឹង H3 ដើម្បីបង្ហាញមីនុនយ Modu ។

- (7) ឯកចិត្ត F1 ដើម្បីរើសវីស NTSC សម្រាប់មួល។
- (8) ឯកចិត្ត H4 ដើម្បីបង្ហាញមីនីសync ។
- (9) ឯកចិត្ត F2 ដើម្បីរើសវីស Field for Sync។
- (10) បង្កែរឯកចិត្ត VOLTS/DIV, VERTICAL POSITION និង SEC/DIV ដើម្បីទទួលបានការបង្ហាញទម្រង់រលកត្រឹមត្រូវ (សូមមើលរបាយការទី 6-7)។



រូ 6-7 Waveform captured from Video Field Trigger

## 7. ការដោះស្រាយបញ្ហា

### 1. Oscilloscope ត្រូវបានបើក បុង្គមិនមានអេក្រង់ទៅ។

- ពិនិត្យមិនចាត់ការភ្លាប់ចាមពលត្រូវបានភ្លាប់ត្រីមត្រូវប្រអត់។
- ពិនិត្យមិនចាត់បុយហ្មីបដិលនៅក្នុងនូវដោលបញ្ហាលមាន AC ត្រូវបានធ្វើ(គម្រោងអាចត្រូវបានបើកដោយវិស័យស្នើសុំ)។
- ចាប់ផ្តើមខាងក្រោមនេះដោយរួចរាល់ការត្រូវបានត្រីមត្រូវប្រអត់។
- ប្រសិនបើបញ្ហានៅតែបន្ទាក់ទៅមាន សូមទាក់ទង Lilliput ហើយយើងនឹងស្ថិតនៅក្រោមសេវាកម្មរបស់អ្នក។

### 2. បញ្ហាប់ពីទទួលបានសិក្សាល់ទម្រង់ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងអេក្រង់ទៅ។

- ពិនិត្យមិនចាត់បិទ probe ត្រូវបានភ្លាប់ត្រីមត្រូវបាននឹងខ្សោយភ្លាប់សិក្សាល់។
- ពិនិត្យមិនចាត់ខ្សោយសិក្សាល់ត្រូវបានភ្លាប់យ៉ាងត្រីមត្រូវបាននឹង BNC (ពោលតីខាងក្រោមភ្លាប់តារ៉ាល់)។
- ពិនិត្យមិនចាត់បិទ probe ត្រូវបានភ្លាប់យ៉ាងត្រីមត្រូវបានបង្ហាញរក្សាទុដែលត្រូវបានបង្ហាញ។
- ពិនិត្យមិនចាត់មានសញ្ញាណរួចរាល់បង្ហាញដែលបង្ហាញពេតេជីតែមិនបានសញ្ញាណដែលមានសញ្ញាណដែលបង្ហាញតាមរយៈតារ៉ាល់។
- ធ្វើប្រពិបត្តិការទទួលសិក្សាល់មួនទៀត។

### 3. កម្លែសំណើលាងនាក់តី 10 ដុង ឬ 1/10 នៃកម្លែជាក់ស្អែក។

សូមច្បាស់ប្រាកមិះលម្អិតពុណា attenuation សម្រាប់តារ៉ាល់សញ្ញាណ និងសមាមាព attenuation នៃ probe ដើម្បីប្រាកដថាគាត់តូកវិញត្រូវបាន (សូមមើល "How to set the Probe attenuation coefficient" នៅលើ P14)"។

### 4. មានទម្រង់រលកបង្ហាញ បុង្គមិនមានស្ថិតស្អែកទេ។

- ពិនិត្យមិនចាត់បិទ Source នៅក្នុងមិនធម៌យ TRIG MODE អនុលោមតាមតារ៉ាល់សញ្ញាណដែលបង្ហាញកម្មវិធីជាក់ស្អែកដែររួចរាល់។
- ពិនិត្យបើចាត់បិទ trigger Type : សិក្សាល់ទូទៅនឹងសេវា Edge trigger សម្រាប់ Type និងសិក្សាល់ ដើម្បីជាក់ស្អែក Video។ ឬ៖ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងការតាមរយៈការការពារសង្គត់ប្រភកដែលបង្ហាញតាមរយៈការការពារសង្គត់ប្រភក។
- រៀងចាយភ្លាល់សំរួលការភ្លាប់ trigger ចូលទៅក្នុងការតាមរយៈការការពារសង្គត់ប្រភកដែលបង្ហាញតាមរយៈការការពារសង្គត់ប្រភក។

### 5. ត្រូវការបង្ហាញធ្វើយកបម្រើនឹង Push-down នៃ Run/Stop ។

ពិនិត្យមិនចាត់បិទ Normal ឬ Signal ត្រូវបានដើរសេវាសម្រាប់ Polarity នៅក្នុងមិនធម៌យ TRIG MODE ហើយកម្រិត trigger លើសពីជូនទម្រង់រលក។

ប្រសិនបើវា ធ្វើឱ្យកម្រិត trigger ស្ថិតនៅក្នុងរាល់បង្ហាញអេក្រង់ទេ និងការការពារសង្គត់ប្រភក និងការការពារសង្គត់ប្រភក នៅលើការបង្ហាញបញ្ហាល់ដោយស្ថិតយកបម្រើ។ លើសពីនេះ ជាមួយនឹងការចូចចូលក្នុង AutoSet ការកំណត់ខាងលើការត្រូវបានបញ្ហាល់ដោយស្ថិតយកបម្រើ។

### 6. ការបង្ហាញទម្រង់រលកហាក់ដូចជាយើងបញ្ហាប់ពីបង្ហាញកម្លែ AVERAGE នៅក្នុងរបៀប Acq (សូមមើល "របៀបអនុវត្តការដោយវិញត្រូវ" នៅលើ P37 ) ប្រាប់ដែលនឹងជាងនេះត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងការបង្ហាញបន្ទុក (សូមមើល "Persist" នៅលើ P41)។

រាយការដោល Oscilloscope កំពុងធ្វើការយ៉ាងលំបាតកលើចំណុចទិន្នន័យជាប្រើប្រាស់ទៀត។

## 8. លក្ខណៈបច្ចេកទេស

លក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលបានអនុវត្តគឺសម្រាប់តែ Eduscope 3000 បើណ្ហាង៖ ហើយ Probes attenuation បានកំណត់ជា 10X។ លូស្រាទៃ oscilloscope បំពេញលក្ខណៈនីមួយៗ ស្ថិតិជាបាក់លាក់ទាំងនេះ អាចឈានដល់។

- ឧបករណ៍នេះ គូដែលឈានការយ៉ាងហេចណាស់ 30 នាទីជាបន្ទុបន្ទាប់ប្រាមសិក្សណុកភាពប្រតិបត្តិការដែលបានបញ្ជាក់។
- ប្រសិនបើការបញ្ជាស់ប្បុរសិក្សណុកភាពប្រតិបត្តិការឡើងដល់ ប្លើបើសពី 50 សូមធ្វើនឹងកិវិធី "ការក្រិតដោយខ្លួនឯង" (សូមមើល "របៀបអនុវត្តការក្រិតដោយខ្លួនឯង" នៅលើ P15)។

ស្ថិតិជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងអស់អាចត្រូវបានបំពេញ តើកលែងតែម្មយុទ្ធប្រព័ន្ធសម្រាប់ដោយពាក្យ "Typical"។

ការណែនាំអំពីចិរិកលក្ខណៈដែលឈាន		
Bandwidth		30MHz
Channel		2 + 1 (External)
Acquisition	Mode	Normal, Peak detect, Averaging
	Sample rate (real time)	Dual CH Up to 125 MS/s
		Single CH Up to 250 MS/s
Input	Input coupling	DC, AC , Ground
	Input impedance  1 MΩ ± 2%, in parallel  with 10 pF ± 5 pF	
	Probe attenuation factor	1X, 10X, 100X, 1000X
	Max. input voltage	400 V (PK-PK) (DC + AC PK-PK)
	Channel –channel  isolation	50 Hz: 100 : 1  10 MHz: 40 : 1
	Time delay between channel(typical)	150ps

<b>ការណែនាំអំពីចរណ៍ភ្លើង:ជំណើរការ</b>				
<b>Horizontal System</b>	Dual CH	5 S/s~125 MS/s		
		Single CH	5 S/s~250 MS/s	
	Interpolation	$(\sin x)/x$		
	Max Record length	Dual CH	$\leq$ Max sampling rate	10K
		Single CH		
	Scanning speed (S/div)	4 ns/div~100 s/div, step by 1~2~4		
	Sampling rate / relay time accuracy $\pm 100$ ppm			
	Interval( $\Delta T$ ) accuracy (DC~100 MHz)	Single: $\pm (1 \text{ interval time} + 100 \text{ ppm} \times \text{reading} + 0.6 \text{ ns})$ ; Average > 16: $\pm (1 \text{ interval time} + 100\text{ppm} \times \text{reading} + 0.4\text{ns})$		
<b>Vertical system</b>	A/D converter	8 bits resolution (2 Channels simultaneously)		
	Sensitivity	5 mV/div ~ 5 V/div		
<b>Displacement</b>	$\pm 10$ div			
	Analog bandwidth	30 MHz		
	Single bandwidth	Full bandwidth		
	Low Frequency	$\geq 5\text{Hz}$ (at input, AC coupling, -3dB)		
	Rise time	$\leq 11\text{ns}$ (at input, Typical)		

ការណែនាំអំពីចរណ៍ត្រូវបានដោះស្រាយ		
	DC accuracy	± 3%
	DC accuracy (average)	Average > 16: ± (3% rdg + 0.05 div) for $\Delta V$
Waveform inverted ON/OFF		
Measurement	Cursor	$\Delta V$ and $\Delta T$ between cursors
	Automatic  Vpp, Vmax, Vmin, Vtop,  Vbase, Vamp, Vavg,  Vrms, Overshoot,  Preshoot, Freq, Period,  Rise Time, Fall Time,  Delay A→B $\text{f}$ , Delay A→B $\text{t}$ , +Width, -  Width, +Duty, -Duty	
	Waveform Math	+ , - , * , / , FFT
	Waveform storage	15 waveforms
	Lissajous figure	Bandwidth h Phase difference
		Full bandwidth
		± 3 degrees

ការណែនាំអំពីចរណ៍ភ្លើង:ជំណើរការ		
	Frequency ( typical)	1 KHz square wave
Communication port	USB2.0, USB for file storage; LAN port; VGA port or RS-232 (Optional);	

**Trigger:**

ច្បាស់កម្លាំង:របស់ដំណើរការ		ការណែនាំ
Trigger level range	Internal	± 6 div from the screen center
	EXT	± 600 mV
	EXT/5	± 3 V
Trigger level Accuracy (typical)	Internal	± 0.3 div
	EXT	± (40 mV + 6 % of Set Value)
	EXT/5	±(200 mV +6 % of Set Value)
Trigger displacement	According to Record length and time base	
50% level setting (typical)100 ns~10s	Input signal frequency $\geq 50\text{Hz}$	
Trigger Holdoff range		
Edge trigger	slope	
Rising, Falling	Sensitivity	0.3div
	Trigger condition	Positive pulse: >, <, = negative pulse: >, <, =
	Pulse Width range	30ns~10s
	Line number range	1-525 (NTSC) and 1-625 (PAL/SECAM)
	Trigger condition	Positive pulse: >, <, = negative pulse: >, <, =

ចារិកលប្បញ្ញណ៍របស់ដំណើរការ	ការណែនាំ	
	Time setting	24 ns~10 s

## លក្ខណៈបច្ចេកទេសទូទៅ

### Display

Display Type	8" Colored LCD (Liquid Crystal Display)
Display Resolution	800 (Horizontal) × 600 (Vertical) Pixels
Display Colors	65536 colors, TFT screen

### Output of the Probe Compensator

Output Voltage (Typical )	About 5V, with the Peak-to-Peak voltage $\geq 1\text{M}\Omega$ .
Frequency (Typical )	Square wave of 1KHz

### Power

Mains Voltage	100~240 VAC RMS, 50/60 Hz, CAT II
Power Consumption	< 15W
Fuse	2 A, T grade, 250 V

### Environment

Temperature	Working temperature: $0^\circ \sim 40^\circ\text{C}$ Storage temperature: $-20^\circ \sim 60^\circ\text{C}$
Height $\leq 90\%$  Operating: 3,000 m  Non-operating: 15,000 m	

Relative Humidity	
Cooling Method	Natural convection

#### Mechanical Specifications

Dimension	348 mm × 170 mm × 78 mm (L*H*W)
Weight	About 1.5 kg

#### Interval Period of Adjustment:

One year is recommended for the calibration interval period.

## 9. ឧបសម្ព័ន្ធ

### ឧបសម្ព័ន្ធ A: ការងារប័ម្គភាមយ

#### សំគាល់ជីវិតចាំពាត់

- A pair of Passive probe: 1.2 m, 1:1 (10:1)
- 1x CD (PC link application software)
- 1x Power cord: up to the standards of the country in which it is used.
- 1x USB cable
- 1x User Manual

### ឧបសម្ព័ន្ធ B: ការងារចំណាំ និងសម្ងាត់ទូទៅ

#### ការងារចំណាំ

កំរក្យាទុក បុទុក ឧបករណ៍ដែលអេក្រង់ត្រីស្ថាល់កវិនិងត្រូវប៉ះនិងពន្លឹកព្រះរាជីត្រូវធ្វើដោយផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេលយុរោះ  
ប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីធ្វើសាក់ងារខ្សោចខាតដល់ឧបករណ៍ បុការសុំបអង្គត សូមកុំប៊ះពាល់ការងារមួយច្បាស់ពាល់ វគ្គការ  
បុសារធានរាប់លាយ។

#### ការសម្ងាត់

ត្រូវតិន្នន័យបាន និងការសុំបអង្គតឱ្យបានពីកញ្ចប់តាមលក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធបន្ថីការទាមទារ។  
ដើម្បីសម្ងាត់ឧបករណ៍ខាងក្រោម សូមអនុវត្តន៍ហេរងខាងក្រោម៖

1. ធ្វើត្រួតពិនិត្យថាអ្នកបានបង្ហាញពីកញ្ចប់តាមលក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធបន្ថីការទាមទារ។  
ក្នុងត្រួតពិនិត្យនេះ ត្រូវបានបង្ហាញថាអ្នកបានបង្ហាញពីកញ្ចប់តាមលក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធបន្ថីការទាមទារ។
2. ធ្វើត្រួតពិនិត្យថាអ្នកបានបង្ហាញពីកញ្ចប់តាមលក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធបន្ថីការទាមទារ។  
ក្នុងត្រួតពិនិត្យនេះ ត្រូវបានបង្ហាញថាអ្នកបានបង្ហាញពីកញ្ចប់តាមលក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធបន្ថីការទាមទារ។



ការព្រមទាំង មុនពេលបើកដើម្បីឯកសារ និងការងារចំណាំ ត្រូវបានបង្ហាញពីកញ្ចប់តាមលក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធបន្ថីការទាមទារ។

ក្នុងត្រួតពិនិត្យនេះ ត្រូវបានបង្ហាញថាអ្នកបានបង្ហាញពីកញ្ចប់តាមលក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធបន្ថីការទាមទារ។  
ក្នុងត្រួតពិនិត្យនេះ ត្រូវបានបង្ហាញថាអ្នកបានបង្ហាញពីកញ្ចប់តាមលក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធបន្ថីការទាមទារ។

## ឧបសម្ព័ន្ធ C: ស្វែរការណ៍អំពី Probe

### លក្ខណៈបច្ចេកទេស


លក្ខណៈទាំងនេះអនុវត្តចំពោះការស្វែរអង្គតដែលបានដំឡើងនៅលើ oscilloscope ដែលបានបញ្ជាក់។  
នៅពេលប្រើបាយខ្លួនឯងនៅក្នុង oscilloscope ត្រូវតែមាន input impedance 1 MΩ។  
ឧបករណ៍ត្រូវតែមានកំឡូងពេលកំដៅយ៉ាងហេចណាស់ 20 នាទី ហើយស្ថិតនៅក្នុងបិយាណាសដែលមិនលើស  
ពីដែនកំណត់។ សូមមេត្រការបញ្ហាកំពេញលេញនៅក្នុងពាក្យខាងក្រោម។

Item		20 MHz	60 MHz	100 MHz	
Attenuation		X1 : X10			
Input Resistance		1 MΩ ± 2% (X1) : 10 MΩ ± 2% (X10)			
Input Capacitance		X1: 85 pF ~115 pF		X1: 85 pF ~115 pF	
		X10: 18,5 pF ~22,5 pF		X10: 14,5 pF ~17,5 pF	
Compensation Range		ALL OSCILLOSCOPE			
System Bandwidth X1	DC~6 MHz	DC~6 MHz	DC~6 MHz	DC~6 MHz	
	X10	DC~20 MHz	DC~40 MHz	DC~60 MHz	DC~100 MHz
Maximum Working Input Voltage		X1: <200 VDC + Peak AC>			
		X10: <600 VDC + Peak AC>			
Net Weight		< 55 g			
Cable Length		120 cm			
Temperature Operating		-10 °C ~ +50 °C			
Temperature Non Operating		-20 °C ~ +75 °C			
Humidity		≤ 85% (relative humidity)			

## ការចែតាំ Probe


### Low-Frequency Probe Compensation

មុននេះធ្វើការរាស់នៅដោយប្រើប្រាប់ស្ថិត សូមពិនិត្យមីនីលសំណងនៃ Probe ជាមុនសិន ហើយកៅតម្រូវរាជ្យ ត្រូវត្រួតពិនិត្យនូវភាពរបស់តានៃល។ oscilloscope តាតច្រើនមានសញ្ញាយដាក់ការដែលមាននៅស្ថានីយ នៅលើបន្ទះខាងមុខដែលប្រើដើម្បីទូទាត់សង Probe ។ តាមទីនេះប្រភពសីញ្ញាល់ ដើម្បីបង្ហាញ សីញ្ញាល់បែសាកល្បង 1 KHz នៅរបៀប oscilloscope របស់អ្នក។ ការកំណត់ Probe ទៅទីតាំង X10 ។




ផលតម្រូវខ្លួនរបស់តានៃល គឺត្រូវតាមតម្លៃដែលបានរកឃើញនៅលើអេឡិចត្រូនុ។

### ខ្សោយការងារស្មឹមធ្វើការអតិបរមា (VDC + Peak AC)



## របៀបសំរាប់ Probe



## ផ្នែកនីមួយៗរបស់ Probe

1. Probe rod
2. Probe tip
3. Ground lead
4. Marker ring
5. Tip locating sleeve
6. Adjustment tool